

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-55 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021


Nama Pekerjaan	:	PM MOWA TBTS Cigute	APD	☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☐ Rompi/baju reflektif
Lokasi Kerja	:	TBTS Cigute	APD TAMBAHAN :	
Tanggal	:	13/7/23		
No Unit	:			
Di observasi oleh	:	Dimas		
Nama dan Tanda tangan	:	<i>[Signature]</i>		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	:	IK-OPS-01-19	Section / Crew :	TELCO
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	
1	Uraikan kondisi area kerja	Cuaca cerah tanah kering		
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Di daerah sekitar tower tidak terdapat penerangan	- Foto dan Laporan untuk dilakukan pemeliharaan	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Di dalam kamar barisan kabel listrik yang berserakan	- Cek di sekitar kabel listrik yang berserakan apakah ada kabel yang terlepas sebelum melakukan pembersihan di area kabel	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia TL/A		
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut			


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-B Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021


Nama Pekerjaan	PM Mohit TBTS middle		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju baret/lektif
Lokasi Kerja	TBTS Cigugur		APD TAMBAHAN :
Tanggal	13/7/23		
No Unit			
Di observasi oleh	Dinas		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	14-OPS-01-19		Section / Crew : Telco
No	DESKRIPSI	JUJUR / TAPI / PEMERIKSAAN	REKOMENDASI / TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cuaca Cerah Lantai kering	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Jarak sekitar tower rumput tinggi	- Foto dan lakukan untuk dilakukan pemeliharaan
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Di dalam area konservasi ada peralatan listrik	- Cek secara visual apakah ada kabel listrik yang terkelupas
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Tidak	- Jaga jarak 1/2 m dari peralatan listrik
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-61 Rev : 00 Tanggal Berlakunya : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: check ssib DIGIMING TAMAKA		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju bereslektif
Lokasi Kerja	: TAMAKA SC / Harapan		APD TAMBAHAN :
Tanggal	: 6/7/23		
No Unit	:		
Di observasi oleh	: Indra Kari		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	:		Section / Crew :
NO	DESKRIPSI	TUJUAN / HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIKUKUN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area rumput tinggi (harapan) Cuaca cerah	Jgn berada di rumput tinggi
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius > 30 meter atau lebih bila diperlukan	Area Tamaka bocok Hutan di area harapan Unit Hld melintas	hindari parkir di area bocok lapor jk ada hewan buas / damcar Jgn berada di area Hld melintas
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia outlet listrik di pondok	Jgn kontak langsung dgn outlet / pgegar jarah
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS



PT MULTI KONTROL NUSANTARA

OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA

FORMULIR

No Dokumen : FM-OPS-01-03


Rev : 00

Tanggal Berlaku : 24 September 2021

Nama Pekerjaan	: Check channel CATV	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: Coramroom TV Room Lantai Rengas	☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju beroreflektif
Tanggal	: 24. 07. 23	APD TAMBAHAN :
No Unit	:	
Di observasi oleh	: Imam, Dimas, Oleg, Reza	
Nama dan Tanda tangan	:	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	: IK-OPS-01-21	Section / Crew : <i>Tekno</i>
1	Uraikan kondisi area kerja	- Ruangan terang - Ruangan dengan keracik & terdapat orang bekerja
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	- terdapat outlet power - jaga jarak aman ± 2 m
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia <i>N/A</i>
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia <i>N/A</i>
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	<i>N/A</i>

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan		New Install LS 504 Wifi Booster		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju reflektif	
Lokasi Kerja		D8		APD TAMBAHAN :	
Tanggal		24.07.2023			
Section / Crew		TCL 40			
Di observasi oleh		Putra 'Amisu			
Tanda tangan					
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN		
1	Uraikan kondisi area kerja	Area kerja Bersih Banyak orang lalu lalang Area Datar	Pasang Jambakasi disekitar area kerja perhatian sekitar		
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	terdapat tongga area parkir Puri + tidak tertutup	Fokus saat bekerja tidak pergi ke area lain perhatian lingkungan		
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☒ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Panas mesin, listrik sambungan aki Mobil bergerak mundur	fungsi mesin diuji sebelum bekerja jangan pasang fuse sebelum pekerjaan selesai pasang wheel chock		
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia			
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut				

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS