

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	:	Pointing antenna NEC to 15k	APD	☐ Kacamata ☒ Helm ☐ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☐ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	:	Tower Farnor-4		
Tanggal	:	26-09-2023	APD TAMBAHAN :	
No Unit	:	-	Masbu	
Di observasi oleh	:	Irman, Oly, Ruyy, Alelo	Full body harness	
Nama dan Tanda tangan	:	<i>[Signature]</i>	Twin lanyard	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	:	KEPB 02.02 / DSA	Single lanyard	
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	
1	Uraikan kondisi area kerja	Caca Caca Pipaan keb 		
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Pipa tinggi Caca Pong	Hentikan bekerja pada area rompi yang rusak penghambat terdapat banyak bens.	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	Jarak bekerja di atas area Caca	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A		
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS