


 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-QPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Beraku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	:	Install LTE Remote Tower	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	:	Gordas	☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	:	11/7/23	APD TAMBAHAN :
No Unit	:		* Full Body harness
Di observasi oleh	:	Dimas, Nasrul	* Shovel landrood
Nama dan Tanda tangan	:		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	:	Ik-OPS-02-06	Section / Crew : KICO
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cuaca sedikit mendung Jalan basah	- Hindari pekerjaan jika cuaca mendung - Hindari pekerjaan jika jalan basah
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Daerah sekitar tower kosong	- Hindari 1/2 m melangkah di daerah yang berlumpur
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☒ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia Panas di daerah mesin Mesin diidaphon orang lain	- Hindari mendekati daerah mesin - Hindari 12 (dua belas) meter diidaphon
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia M H	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-01 Rev : 01 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	check link puma lintang	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berelengk	
Lokasi Kerja	Dama Office	APD TAMBAHAN :	
Tanggal	07/07/23		
No Unit			
Di observasi oleh	Indra Putra Raza		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Int.	IK OPS OS OS	Section / Crew :	
NO	DESKRIPSI	TOLAK / BEREKAMENISASI	REKOMENDASITINDAKAN YANG DI AKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Penutup parit banyak yg terbuka → kabel listrik menuntai → Jalan selapak rusak	hindari mengintre area dgn penutup rusak Jaga jarak dgn kabel listrik, posisikan tangan jauh dari kabel minimal 1,5 m
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Pagar rusak → sisi pagar agak terjal	perhatikan pijakan saat melangkahi & fokus saat jalan Jgn berada di sisi pagar rusak
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Listrik menuntai / menaikan tangga	Posisikan tangan jauh dari kabel power, posisikan tangan dari titik jepit saat angkut tangga
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia	
5	Lampiran gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS