

 Multi Kontrol Nusantara A Safe Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OP5-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: <i>Repair Line Network.</i>		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	: <i>D17</i>		APD TAMBAHAN : <i>- Masker.</i>
Tanggal	: <i>02.06.2023.</i>		
No Unit	: <i>-</i>		
Di observasi oleh	: <i>Imam, Oky, Ansh, Aldo.</i>		
Nama dan Tanda tangan	: <i>[Signature] Imam.</i>		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: <i>IK-OPS 05-03.</i>		Section / Crew : <i>TECCO.</i>
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	<i>Cahaya Cerah Dipastikan bersih.</i>	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>Parkir LU.</i>	<i>- Parkir pada tempat yang telah ditentukan dan tidak diperbolehkan agar tidak menabrak barang dibelakangnya</i>
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia <i>Banyak barang pada meja user.</i>	<i>Parkiran Rapikan dan susun barang maka user sebelum memulai pekerjaan agar tidak jatuh.</i>
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia <i>N/A</i>	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	<i>N/A</i>	


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-68 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Check and Repair line telp and Tv		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju reflektif
Lokasi Kerja	BP 26		APD TAMBAHAN : * Masker
Tanggal	05/06/2023		
No Unit			
Di observasi oleh	Hamsijanto		
Nama dan Tanda tangan	Hamsijanto Hensu		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK-OPS-05-77		Section / Crew : Telco
No	DESKRIPSI	TUJUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cahaya Cerah Tanah Latah Beberapa di kolong rumah	Minum air ketika haus gunakan helm agar tidak terbentur
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	terdapat jalan tempat kendaraan lalu lalang	perhatikan kaki dan tangan saat menyeberang jalan
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia Tersatukan arus listrik AC dari Ampli Tv	Jauhi jari tangan dari input Power listrik
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

 Multi Kontrol Nusantara A Safe Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-88 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Memasang penutup race atas		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	Surya office		☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	Senin, 02.02.23		APD TAMBAHAN :
No Unit			
Di observasi oleh	Ismail, oky, mulyo		
Nama dan Tanda tangan			Section / Crew :
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.			
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Duaa Hujan - Lantai Semer	- P - Guna sepatu safety
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Kuda dari race barbeku	- bersihkan race sebelum bekerja
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia 	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-55 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerja	: <i>Indah Telphane</i>	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: <i>P60</i>	☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju bereslekidif	
Tanggal	: <i>06.06.2023</i>	APD TAMBAHAN :	
No Unit	: <i>-</i>		
Di observasi oleh	: <i>Imam, Oky, Angga</i>		
Nama dan Tanda tangan	: <i>Imam</i>		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini	: <i>IK OPS 05-03 / IK OPS 05-02</i>	Section / Crew : <i>Telco</i>	
No.	DESKRIPSI	TULISAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	<i>Catatan bersih</i> <i>terjebak kawat</i>	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>Memeriksa area terdapat</i>	<i>- Perhatikan kawat kawat saat</i> <i>memeriksa area terdapat jangan</i> <i>sampai tergelincir / terpeleset</i>
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia <i>Terdapat barang pada meja yang akan</i> <i>dipasang IP phone</i>	<i>- Susun dan rapikan barang kembali</i> <i>dahulu sebelum memasang IP phone</i> <i>jangan sampai terjatuh dan merusak</i> <i>kaki atau rusak</i>
4	Apakah didapat Informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia <i>NIA</i>	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	<i>NIA</i>	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Cermat	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Install Cable CATV A8 to Tv room		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	: Wisma Bayah		APD TAMBAHAN : * Pole Harness * Tangga
Tanggal	: 07-06-2023		
No Unit	:		
Di observasi oleh	: <i>[Signature]</i>		
Nama dan Tanda tangan	: <i>[Signature]</i>		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: IK-ops-05-77		Section / Crew : TGLTO
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cable gemic tanah basah	- Menunggu hujan reda
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat Akses jalan di sekitar area kerja	- pastikan makna / tool, tidak menghalangi akses jalan
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Terdapat bari tangga	- pastikan posisi tangga di tempat yang datar dan kering - gunakan pole harness
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia <i>X/A</i>	- gunakan 3 titik tumpuan - pastikan ada personel yang memegang tangga
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : PM-OPS-01-SU Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan		Instal Antena	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja		Aquatic	APD TAMBAHAN :
Tanggal		07.06.2023	
No Urut			
Di observasi oleh		Januar	
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			Section / Crew :
No	DESKRIPSI	PULSTIKASI/KEHILANGAN	PRINSIP/KEASIHAN/KEAMANAN/DIARTIKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cuaca cerah Beres di dekat laut	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	terdapat pinggir laut & dekat area kerja	jaga jarak aman dari pinggir laut
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Terpapar Cutter	- posisi tangan dengan benar
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia NO / YA	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

		: Reposisi antenna Nano Station.		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒
Lokasi Kerja		: Phase 2.		☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal		: 03.06.2023.		APD TAMBAHAN:
No Unit		: -		Masker
Di observasi oleh		: Imam Putra		Foot Harness
Nama dan Tanda tangan		: <i>Imam</i>		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.		: Ikops 05-03 / Ikops 05-02.		Section / Crew: Telco.
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI / TINDAKAN YANG DILAKUKAN	
1	Uraikan kondisi area kerja	Catca Crala. Dijebam buas.		
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat Engine Parkir. Maukai tangga dan membawa tangga.	- Perhatikan saat akan bekerja jangan sampai mengenai engine parkir. - Perhatikan langkah saat menaiki anak tangga, gunakan 3 titik tumpuan dan pegang tangga dengan posisi yang benar.	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Listrik antena. Tangga berisiko.		
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Tidak	- Perhatikan memegang antena jangan kuat saat memasangkannya pada lift blanko. - Tutup kembali Kiosk Setelah selesai digunakan.	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	U/A		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Pemasangan router di harapan		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☐ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju reflektif
Lokasi Kerja	: Harapan		APD TAMBAHAN :
Tanggal	: 08/04/23		
No Unit	: 1		
Di observasi oleh	: Indera putra		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: IK-OPS-02-04		Section / Crew : Telco
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area bersih & rapi rumput sebagian tinggi	• hindari berada di area rumput tinggi
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	hutan belantara di area	• cari tempat aman saat ada hewan buas & lapor atasan
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia hanggangkat router	• posisi kem tangan dari titik jepit, angkat router dari depan & area belantara, dibantu 2 orang
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia NA	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

 Multi Kontrol Nusantara A Safe Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	pemeriksaan PSU di bentang		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju reflektif
Lokasi Kerja	bentang		APD TAMBAHAN :
Tanggal	8/6/23		
No Unit			
Di observasi oleh	hidra putra		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	IK - OPS - 02, 04		Section / Crew : Telco
NO	DESKRIPSI	TUNJUKAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area bersih & rapi Area lantai server sebagian berlubang	perbaiki lubang lantai server
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	tidak sering melintasi area parkir	perhatikan kiri & kanan saat lewat area
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia mengangkut / memposisikan PSU	posisi tangan dari titik jepit dan pegang gagang PSU dengan baik, dilindungi 2 orang
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia n/a	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

 Multi Kontrol Nusantara A Safe Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-88 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: <i>Reparasi line telephone</i>		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	: <i>MT 810.</i>		APD TAMBAHAN : <i>None</i>
Tanggal	: <i>08.06.2023</i>		
No Unit	: <i>-</i>		
Di observasi oleh	: <i>Imam, Doga.</i>		
Nama dan Tanda tangan	: <i>[Signature]</i>		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: <i>K OPS 05-03 / K OPS 05-02.</i>		Section / Crew : <i>TELEO.</i>
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	<i>Cuaca cerah. Pojokan kuat.</i>	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>Merusak tangga.</i>	<i>Perhatikan langkah kaki saat menaiki dan turun tangga.</i>
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia <i>Banyak barang jatuh nyebar.</i>	<i>Sebelum dan rapikan barang milik user sebelum melakukan pekerjaan</i>
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia <i>U/A.</i>	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	<i>U/A.</i>	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-88 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Instansi WIFI Booster AT LS502		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju baret/efektif
Lokasi Kerja	D8		APD TAMBAHAN : MKN 124705
Tanggal	09-06-2023		
No Unit	LS 502		
Di observasi oleh	Putra - ANGGA		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK-OPS-02-70		Section / Crew : Telcow
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DI AKUIKAN
1	Uralkan kondisi area kerja	- Area kerja datar, kering - terdapat orang lalu lalang - terdapat kursi dan barang-barang	- Memasang damar/asi - Memerhatikan area sekitar saat bekerja
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- terdapat parkir mobil - area becek dan berumput - terdapat orang lalu lalang	- Jarak bekerja tidak pada tempatnya - perhatikan sekitar
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - terdapat genset di sekitar area - terdapat porsandung	- bekerja menjauhi genset - fokus saat bekerja
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Pergeseran cable NEC PABX		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	MS Joror		APD TAMBAHAN :
Tanggal	9/6/23		
No Unit			
Di observasi oleh	Indra Aldi Oky		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	IK-OPS-02-04		Section / Crew : Telco
No	DESKRIPSI	TUJUAN HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area bersih & rapi	
		kondisi panel yg tidak tertutup	perhatikan pinalam & kungkuk kabel
		tempukan pc & rak	jgn berada di dekat komputer pc
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Area parkir mobil sering malintus	lihat keaman & kiri saat parkir area
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia membuka lantai dgn floor holder	Pastikan posisi tangan tidak dibarengkan lantai saat lantai masih terangkat dgn floor holder
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Perbaikan line CATV		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	Tanjung Gara . TJ 7		☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	09-06-2023		APD TAMBAHAN :
No Unit			masker
Di observasi oleh	Mam. Reza		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	K-OPS-05-22		Section / Crew : Telco

No	DESKRIPSI	TOLERANSI PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Area kerja di luar ruangan - Cuaca cerah - Pijakan rata	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Terdapat outlet power - Terdapat amplifier yang mengantarkan listrik	- Hindari kontak langsung dengan outlet power
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - Tersengat arus listrik - Tangan tersayat tools	- Gunakan tools yang sesuai standar
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia n/a	- Hindari titik terpit
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	n/a	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58
		Rev : 00
		Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Reparasi Anemom ZFD WB-02.		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	WB-02 Rambase Coal Mining.		☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	10-06-2023.		APD TAMBAHAN :
No Unit	-		- Pole Harness.
Di observasi oleh	Imam Raga		- Masker.
Nama dan Tanda tangan	Imam Raga		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.			Section / Crew : Telco.
No.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cahaya Cerah Pegangan Kuat.	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Perfor W.	- Perfor W pada tempat yang aman dari tabrakan kendaraan.
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Tegangan dan tenaga	- Gunakan 3 titik tumpuan saat naik dan turun.
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia H/A	- Pastikan Pole Harness terpasang dengan benar dan lakukan Peralatannya!
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	H/A.	Handy

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS