

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Beraku : 20 September 2021

Nama Pekerja		Depan Telephone # 5468.		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju bereslektif	
Lokasi Kerja		Andromeda SBD.		APD TAMBAHAN :	
Tanggal		10-06-2023.			
No Unit		-			
Di observasi oleh		Imam, Perca, Dayat.			
Nama dan Tanda tangan		Ikops 05-03 / Ikops 05-02.		Section / Crew : Telco.	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.		Imam.			
No	DESKRIPSI	TUJUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI / TINDAKAN YANG DI LAKUKAN		
1	Uraikan kondisi area kerja	Pijakan kuat Cahaya cerah.			
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Memeriksa tangga dan merumun Rak server Gelap.	Perhatikan lingkungan sekitar saat memeriksa dan merumun anak tangga, jangan agar tidak terjatuh.		
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Banyak barang jatuh nya uwer	Gunakan safety untuk memberikan penempatan pada rak server saat melakukan trouble shoot.		
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	Sesuai dan simpul barang di muat sebelum memuat.		
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A.	Pelaksanaan agar tidak jatuh		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-50 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: <i>PDU ALU and PABx</i>		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: <i>M5</i>		☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju bereslektif
Tanggal	: <i>12.06.2023</i>		APD TAMBAHAN :
No Unit	: <i>-</i>		
Di observasi oleh	: <i>Imam, Aky, Reza, Putri</i>		
Nama dan Tanda tangan	: <i>[Signature] Imam</i>		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Int.	: <i>IK OPS 01-19 / IK OPS 01-20</i>		Section / Crew : <i>Telco</i>
No	DESKRIPSI	TOLAHASILPEMERIKSAAN	REKOMENDASITINDAKAN YANGDILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	<i>Cuaca cerah Pijakan kuat.</i>	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>N/A</i>	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia <i>Pada Tercatat Listrik.</i>	<i>Perhatikan saat mengukur tegangan pada outlet probe kabel telah masuk sempurna jangan sampai ada yang masih keluar atau mengenai tangan saat melakukan pengukuran.</i>
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia <i>N/A.</i>	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	<i>N/A.</i>	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: PM ALU	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: Surya Tower.	☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju berreflektif	
Tanggal	: 12.06.23.	APD TAMBAHAN :	
No Unit	: -		
Di observasi oleh	: Imam, Aty, Reza, Putri		
Nama dan Tanda tangan	: <i>Imam</i>		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	: Ik ops 01-19 / Ik ops 01-20	Section / Crew : Telco.	
NO	DESKRIPSI	TULISAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uralkan kondisi area kerja	Cuaca cerah Dijalan keas	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Memeriksa jalan tower Surya.	Perhatikan kondisi jalan saat melintasi jalan tower Surya.
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia Tersengat Listrik	Perhatikan probe kabel saat mengukus legangem jangan sampai mengenai tangan jika kabel probe kurang masuk pada outlet power.
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

 Multi Kontrol Nusantara A Safe Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlakur : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: <i>Repar Line TV.</i>	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☐ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: <i>Wong Rongah.</i>	☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	: <i>19.06.2023</i>	APD TAMBAHAN :
No Unit	: <i>-</i>	
Di observasi oleh	: <i>Imam, Riza</i>	
Nama dan Tanda tangan	: <i>[Signature]</i>	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: <i>IK OPS 05.77</i>	Section / Crew: <i>teleo.</i>

No	DESKRIPSI	TULISAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKANYANGDILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	<i>Cuaca cerah Pegangan kuat.</i>	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>N/A</i>	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia <i>terdapat power pada kabel tv. Menanti dan menunggu barang</i>	<i>Matikan power sebelum melepas connector tv. Ukur menggunakan multimeter supaya memastikan power tidak ada.</i>
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia <i>N/A</i>	<i>Canalon 3 foto lampu spot kabel dan busur dan fangga. Tidak menanti 2 step terakhir pada fangga.</i>
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	<i>N/A</i>	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS