



	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-B Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Penggalian Jalur Kabel PD		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	Memukiman Bnll Surya opaco		APD TAMBAHAN :
Tanggal	Rabu, 07.06.23		
No Unit			
Di observasi oleh	afey, Dimer		
Nama dan Tanda tangan			Section / Crew :
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	JSA		SEKOTIF BAHAYA BUNDAKAN YANG DI AKHIRKAN
NO	DESKRIPSI	INDIKATOR/GEJALA/ANALISA	REKORD/BAHASA BUNDAKAN YANG DI AKHIRKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Area kerja habis rumput - Tanah basah - Terdapat Pohon	- Kondisi tanah yg licin
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Terdapat Lantai tanggul terdapat tanggul -	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia - Terdapat / terpasang di tanggul	- dari tanggul yg akan yg rusak
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58
		Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Instal 3 port	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: Coal mining	☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Tanggal	: 22/6/23	APD TAMBAHAN :	
No Unit	:		
Di observasi oleh	: Indra Anggaputra		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	:	Section / Crew :	
No.	DESKRIPSI	TULISAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Apa memiliki tangga Pijakan Stapak Hcin	Yogang gagang tangga & gunakan 2 titik tumpu. fokus saat berjalan & hindari area lumut
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Arruparker mobil sering melintas	perhatikan kiri & kanan saat berada area
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Membutuhkan/menutupi Server	pastikan jari tidak di titik titik / blokung pintu saat menutup pintu rack
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Asist IT at mdk & lignite	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: lignite	☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	: 22/06/23	APD TAMBAHAN :
No Unit	:	
Di observasi oleh	: Indira/putra	
Nama dan Tanda tangan	: 	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	:	Section / Crew :

NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIARUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	rumpuk tinggi dalan sebagian becek	hindari berada di area rumpuk tinggi pajak area kering
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Unit Lu/Hb melindas Area	Jgn berada di area fib melindas
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia merundahkan tangga portable	pegang tiang tangga, pastikan tidak ada jari di area saat merundahkan tangga
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-DPS-01-5B Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	reparat telp 5044		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	PG		☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju bereflekif
Tanggal	22/06/23		APD TAMBAHAN :
No Unit			
Di observasi oleh	Indra Angga Putra		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			Section / Crew :
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uralkan kondisi area kerja	Area menaiki tangga lantai 2 Area sempit	pegang gagang tangga & lakukan tumpu pindahkan material sementara lalu perhatikan kiri & kanan saat
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Area parkir sering dilewati Lu	3 titik kembalikan stoknya kearah area
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia Outlet listrik di server	Jgn kontak langsung dgn outlet & jaga jarak
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPG-01-03 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: <i>Repair lng network</i>		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju beresifikasi
Lokasi Kerja	: <i>Coal Mining</i>		APD TAMBAHAN :
Tanggal	: <i>26/06/23</i>		
No Unit	:		
Di observasi oleh	: <i>Kudra putra Aldo</i>		
Nama dan Tanda tangan	: 		Section / Crew :
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.			REKOMENDASI TINDAKAN YANG DI AKURKAN
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	
1	Uraikan kondisi area kerja	<i>Area bersih & rapi penutup part sebagian folle ada Server Sampit</i>	<i>Pjate area yg tertutup penutup, dan fokus saat berjalan pindukan sementara barang, lalu kembali</i>
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>Area parkir sering dikawatir LV</i>	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia <i>outlet listrik dirate server</i>	<i>Jaga jarak dgn outlet & jgn kontak langsung</i>
4	Apakah didapat Informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORIKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-50 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerja	: Repair line network	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: Tyre office	☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	: 28.06.23	APD TAMBAHAN :
No Unit	:	
Di observasi oleh	: Eky, Hamri, Andi	
Nama dan Tanda tangan	: 	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	: KA-OPS-05-02 IK	Section / Crew :

No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/INDAKAN YANG DIKUKUH
1	Uraikan kondisi area kerja	- Di area Caran - lokasi berada di uk-Tyre & KLO - bangkai terdapat many baya - terdapat outlet listrik	- hindari menyentuh outlet 72h
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan		
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia - auto listrik office	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS



PT MULTI KONTROL NUSANTARA

FORMULIR

OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA

No Dokumen : FM-DPS-01-58

Rev : 00

Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	PM ALV FARNORTH		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	FARNORTH		☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju reflektif
Tanggal	20/06/23		APD TAMBAHAN :
No Unit			
Di observasi oleh	Indra/potra		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			Section / Crew :
NO	DESKRIPSI	TEMU HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area bersih & rapi Ada lubang/lubang di area depan gerbang	portier mobil jauh dari lubang/lubang
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Jarang di area	Jangan berada di area jurang/pinggir jurang
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

 Multi Kontrol Nusantara A Safety Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Instalasi wifi booster di LV	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: PO mun	☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Tanggal	: 21-06-2023	APD TAMBAHAN :	
No Unit	: LS-524		
Di observasi oleh	: Saputra . Raza		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	: IK - OPS - 20 - 70	Section / Crew : Telco	
No	DESKRIPSI	TULISAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Pijakan rata	
		- Berada di area workshop yang	- Pasang Damarhaji
		• dilalui orang-orang	- Pasang wheelchocul
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan		
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia - Tangan tersayat tools - Tangan terdepit	- Gunakan tools yang Sesuai Standar
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari pananggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia n/a	- Hindari tangan dari titik depit dan titik potong
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	n/a	- Tutup kembali tools setelah digunakan

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS