




|                                                                                   |                            |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | PT MULTI KONTROL NUSANTARA | FORMULIR                                                                     |
|                                                                                   | OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA | No Dokumen : FM-OPS-01-58<br>Rev : 00<br>Tanggal Berlaku : 20 September 2021 |

| Nama Pekerjaan                                                 | Repainting antenna NEC                                                                  | APD <input type="checkbox"/> Kacamata <input checked="" type="checkbox"/> Helm <input checked="" type="checkbox"/> Sepatu Safety                                                                                                                     |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lokasi Kerja                                                   | AB FMIPA                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Sarung tangan <input type="checkbox"/> Rompi/baju beresleting                                                                                                                                                    |                                                 |
| Tanggal                                                        | 15 SEPT 23                                                                              | APD TAMBAHAN :                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| No Unit                                                        | —                                                                                       | • HARNESS TWIN LANYARD                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
| Di observasi oleh                                              | Juni                                                                                    | • FULL BODY                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| Nama dan Tanda tangan                                          |        | • SINGLE LANYARD                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini. | IK-OPS 02-02                                                                            | Section / Crew :                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| No                                                             | DESKRIPSI                                                                               | TUNJUKAN PEMERIKSAAN                                                                                                                                                                                                                                 | REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIKUNCI               |
| 1                                                              | Uraikan kondisi area kerja                                                              | CUACA CERAH. / panas                                                                                                                                                                                                                                 | - PERSIAPAN AIR MINUM UNTUK MENJAGA DEHIDRASI   |
| 2                                                              | Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan | Lingkungan AMAN                                                                                                                                                                                                                                      | —                                               |
| 3                                                              | Apakah ditemukan potensi energy berbahaya                                               | <input type="checkbox"/> Listrik <input checked="" type="checkbox"/> Panas <input type="checkbox"/> Mekanikal <input type="checkbox"/> Radiasi <input type="checkbox"/> Kimia<br>• DEHIDRASI AKIBAT CUACA PANAS<br>• RANGKA TOWER PANAS AKIBAT CUACA | • MEMPERCIPTAKAN MISTIN UNTUK MENJAGA KESEHATAN |
| 4                                                              | Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?           | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input type="checkbox"/> Mekanikal <input type="checkbox"/> Radiasi <input type="checkbox"/> Kimia<br>• GUNAKAN Sarung tangan<br>Saat naik / turun atau beraktifitas di tower.       |                                                 |
| 5                                                              | Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

|                                                                                   |                            |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | PT MULTI KONTROL NUSANTARA | FORMULIR                                                                     |
|                                                                                   | OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA | No Dokumen : FM-OPS-01-68<br>Rev : 00<br>Tanggal Berlaku : 20 September 2021 |

| Nama Pekerjaan                                                 | Repair wifi booster u78                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | APD <input type="checkbox"/> Kacamata <input checked="" type="checkbox"/> Helm <input checked="" type="checkbox"/> Sepatu Safety<br><input type="checkbox"/> Sarung tangan <input checked="" type="checkbox"/> Rompi/baju berreflektif |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokasi Kerja                                                   | WKS Bontang                                                                             |                                                                                                                                                                                                         | APD TAMBAHAN :                                                                                                                                                                                                                         |
| Tanggal                                                        | 01/09/23                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| No Unit                                                        | 1173                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Di observasi oleh                                              | Mara, dayat, putra                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nama dan Tanda tangan                                          |        |                                                                                                                                                                                                         | Section / Crew :                                                                                                                                                                                                                       |
| Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini. |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| No                                                             | Deskripsi                                                                               | Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                       | Rekomendasi / Tindakan yang dilakukan                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                              | Uraikan kondisi area kerja                                                              | Area dipenuhi LV parkir (repair)<br>Lubang tempat repair unit                                                                                                                                           | Jgn berada di dekat LV repair jk tidak bertopeng<br>Jaga jarak 1 atau 2 m & fokus saat melihat                                                                                                                                         |
| 2                                                              | Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan | Mobil sering parkir di area wks                                                                                                                                                                         | linas kanan & kiri saat lewat area                                                                                                                                                                                                     |
| 3                                                              | Apakah ditemukan potensi energy berbahaya                                               | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input checked="" type="checkbox"/> Mekanikal Radiasi Kimia<br>tumpukan wilcox/ tools di area                                           | Singkirkan ke tempat aman sebelum bawa                                                                                                                                                                                                 |
| 4                                                              | Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?           | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input type="checkbox"/> Mekanikal Radiasi Kimia<br> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5                                                              | Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

|                                                                                   |                            |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | PT MULTI KONTROL NUSANTARA | FORMULIR                                                                     |
|                                                                                   | OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA | No Dokumen : FM-OPS-01-50<br>Rev : 00<br>Tanggal Berlaku : 20 September 2021 |

| Nama Pekerjaan                                                  | : Relokasi AP at D13                                                                    |                                                                                                                                                                     | APD <input checked="" type="checkbox"/> Kacamata <input checked="" type="checkbox"/> Helm <input checked="" type="checkbox"/> Sepatu Safety<br><input checked="" type="checkbox"/> Sarung tangan <input checked="" type="checkbox"/> Rompi/baju baret/lektif |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokasi Kerja                                                    | : D13                                                                                   |                                                                                                                                                                     | APD TAMBAHAN :                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tanggal                                                         | : 07/09/23                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No Unit                                                         | :                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Di observasi oleh                                               | : Indra rera pnu                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nama dan Tanda tangan                                           | :      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prosedur Kerja / HIK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini. | : Ik.OPS.02.04                                                                          |                                                                                                                                                                     | Section / Crew :                                                                                                                                                                                                                                             |
| NO                                                              | DESKRIPSI                                                                               | TUJUAN HASIL PEMERIKSAAN                                                                                                                                            | REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIBARUKAN                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                               | Uraikan kondisi area kerja                                                              | banyak mesin / tool di area<br>material tajam                                                                                                                       | Jgn berada di garis merah / Jaga jarak<br>Jaga jarak dgn material, jgn kontak langsung                                                                                                                                                                       |
| 2                                                               | Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan | Mobil belubang di area parkir                                                                                                                                       | loket kancan 2 kiri saat lewat, atur                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                                                               | Apakah ditemukan potensi energy berbahaya                                               | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input checked="" type="checkbox"/> Mekanikal Radiasi Kimia<br>Mesin Engine pengangkut barang berat | Jgn berada di lokasi mesin / tool di jalur hijau                                                                                                                                                                                                             |
| 4                                                               | Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?           | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input type="checkbox"/> Mekanikal Radiasi Kimia                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                                                               | Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SÉGERA KE PENGAWAS

|                                                                                   |                            |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | PT MULTI KONTROL NUSANTARA | FORMULIR                                                                     |
|                                                                                   | OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA | No Dokumen : FM-OPS-01-58<br>Rev : 00<br>Tanggal Berlaku : 20 September 2021 |

| Nama Pekerjaan                                                 | Relocate Port network                                                                   |                                                                                                                                                            | APD <input checked="" type="checkbox"/> Kacamata <input checked="" type="checkbox"/> Helm <input checked="" type="checkbox"/> Sepatu Safety<br><input type="checkbox"/> Sarung tangan <input checked="" type="checkbox"/> Rompi/baju reflektif |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokasi Kerja                                                   | M27                                                                                     |                                                                                                                                                            | APD TAMBAHAN :                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tanggal                                                        | 05/09/23                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| No Unit                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Di observasi oleh                                              | Indra / Putra                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nama dan Tanda tangan                                          |        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini. |                                                                                         |                                                                                                                                                            | Section / Crew :                                                                                                                                                                                                                               |
| NO                                                             | DESKRIPSI                                                                               | TULIS HASIL PEMERIKSAAN                                                                                                                                    | REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIPAKUKAN                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                              | Uraikan kondisi area kerja                                                              | terdapat balok kayu tercacar                                                                                                                               | - Singkirkan balok kayu terkompak aman                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                |                                                                                         | banyak paku tercacar                                                                                                                                       | - pindahkan paku/geser terkompak aman                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                                              | Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan | titik / bu sony melintasi area                                                                                                                             | - perhatikan / lihat kanan & kiri saat lewat area                                                                                                                                                                                              |
| 3                                                              | Apakah ditemukan potensi energy berbahaya                                               | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input checked="" type="checkbox"/> Mekanikal Radiasi Kimia<br>memotong kayu & ngaker kayu | - perhatikan titik jepit saat memotong kayu & gunakan kacamata                                                                                                                                                                                 |
| 4                                                              | Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?          | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input type="checkbox"/> Mekanikal Radiasi Kimia<br>N/A                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5                                                              | Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

|                                                                                   |                            |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | PT MULTI KONTROL NUSANTARA | FORMULIR                                                                     |
|                                                                                   | OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA | No Dokumen : FM-OPS-01-58<br>Rev : 00<br>Tanggal Berlaku : 20 September 2021 |


| Nama Pekerja                                                   | : <i>Pepka Odu Surya to MS</i>                                                          | APD <input type="checkbox"/> Kacamata <input checked="" type="checkbox"/> Helm <input checked="" type="checkbox"/> Sepatu Safety                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokasi Kerja                                                   | : <i>Tower Surya</i>                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Sarung tangan <input type="checkbox"/> Rompi/baju beresapi                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
| Tanggal                                                        | : <i>06.09.2023</i>                                                                     | APD TAMBAHAN:                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| No Unit                                                        | : <i>-</i>                                                                              | <i>Full body Harness</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| Di observasi oleh                                              | : <i>Imam, OKY, Angga, Aldo</i>                                                         | <i>Tuan Lampard</i>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| Nama dan Tanda tangan                                          | : <i>Imam</i>                                                                           | <i>Single Lampard</i>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
| Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini. |                                                                                         | Section / Crew : <i>telco</i>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| NO                                                             | DESKRIPSI                                                                               | ULIS HASIL PEMERIKSAAN                                                                                                                                                                                                                                    | REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN                                                                                                                           |
| 1                                                              | Uraikan kondisi area kerja                                                              | <i>Pijakan Kuat</i><br><i>Area Awak</i>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
| 2                                                              | Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan | <i>Periksa LU</i>                                                                                                                                                                                                                                         | <i>- Periksa LU pada tempat yang aman dan longgokan tidak banyak</i>                                                                                          |
| 3                                                              | Apakah ditemukan potensi energy berbahaya                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input checked="" type="checkbox"/> Mekanikal <input type="checkbox"/> Radiasi <input type="checkbox"/> Kimia<br><i>- Terengat listrik saat memasang kabel</i><br><i>power</i> | <i>- Pastikan power belum terconnect</i><br><i>pada outlet sebelum memasang</i><br><i>kabel power pada power</i>                                              |
| 4                                                              | Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?           | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input type="checkbox"/> Mekanikal <input type="checkbox"/> Radiasi <input type="checkbox"/> Kimia<br><i>- Terengat kabel saat memasang power</i><br><i>N/A</i>                           | <i>Supplier</i><br><i>- Pastikan kabel pada tempat yang</i><br><i>aman saat melakukan pemasangan</i><br><i>agar tidak terjatuh dan</i><br><i>menimpa kaki</i> |
| 5                                                              | Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut                                            | <i>N/A</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

|                                                                                   |                            |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | PT MULTI KONTROL NUSANTARA | FORMULIR                                                                     |
|                                                                                   | OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA | No Dokumen : FM-OPS-01-58<br>Rev : 00<br>Tanggal Berlaku : 20 September 2021 |

| Nama Pekerjaan                                               | Instalasi ODU antenna NTC.                                                              |                                                                                                                                                               | APD <input type="checkbox"/> Kacamata <input checked="" type="checkbox"/> Helm <input checked="" type="checkbox"/> Sepatu Safety<br><input checked="" type="checkbox"/> Sarung tangan <input type="checkbox"/> Rompi/baju barefield dll |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokasi Kerja                                                 | Tower Harau.                                                                            |                                                                                                                                                               | APD TAMBAHAN:<br>Full body harness<br>Twin lanyard<br>Single lanyard.                                                                                                                                                                   |
| Tanggal                                                      | 07.09.23.                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
| No Unit                                                      | -                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Di observasi oleh                                            | Mam, cky, Angga.                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nama dan Tanda tangan                                        |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prosedur Kerja HK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini. | M. ops. 02-02 / JPA                                                                     |                                                                                                                                                               | Section / Crew : Teleco.                                                                                                                                                                                                                |
| No                                                           | DESKRIPSI                                                                               | POTENSIAL BAHAYA                                                                                                                                              | REKOMENDASI / TINDAKAN YANG DIKUKUNKAN                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                            | Uraikan kondisi area kerja                                                              | Cuaca berawan.<br>Pijakan kuat                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                                                            | Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan | Terdapat mark tower.<br>terdapat kabel.                                                                                                                       | perhatikan 3 titik tumpuan saat naik dan turun dari tower.<br>Hindari bekerja dekat dengan serang kabel.                                                                                                                                |
| 3                                                            | Apakah ditemukan potensi energy berbahaya                                               | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input checked="" type="checkbox"/> Mekanikal Radiasi Kimia<br>Tangan terkena tools / cutter. | - peringatkan untuk cutter memukul/menggores badan saat menggunakan kabel.                                                                                                                                                              |
| 4                                                            | Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?           | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input type="checkbox"/> Mekanikal Radiasi Kimia<br>N/A                                       | - Tutup kembali marka cutter setelah selesai digunakan dan simpan pada tempat yang aman dan mudah untuk dijangkau                                                                                                                       |
| 5                                                            | Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut                                            | N/A.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

|                                                                                   |                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|  | PT MULTI KONTROL NUSANTARA | FORMULIR                                        |
|                                                                                   | OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA | No Dokumen : FM-OPS-01-68                       |
|                                                                                   |                            | Rev : 00<br>Tanggal Berlaku : 20 September 2021 |

|                                                                |                                 |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pekerjaan                                                 | : <i>Pembiayuan antenna NRE</i> | APD <input type="checkbox"/> Kacamata <input checked="" type="checkbox"/> Helm <input checked="" type="checkbox"/> Sepatu Safety |
| Lokasi Kerja                                                   | : <i>Tower Selayu</i>           | <input checked="" type="checkbox"/> Sarung tangan <input type="checkbox"/> Rompi/baju beresel/dit                                |
| Tanggal                                                        | : <i>08.09.23</i>               | APD TAMBAHAN:<br><i>Full body Harness<br/>Tara Lampara<br/>Single Lampara</i>                                                    |
| No Unit                                                        | : <i>-</i>                      |                                                                                                                                  |
| Di observasi oleh                                              | : <i>Imam, oky, Angga</i>       |                                                                                                                                  |
| Nama dan Tanda tangan                                          | : <i>Imam</i>                   |                                                                                                                                  |
| Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini. | : <i>ISA</i>                    | Section / Crew : <i>Telco</i>                                                                                                    |

| No | DESKRIPSI                                                                                  | TULIS HASIL PEMERIKSAAN                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIKURUPKAN                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Uraikan kondisi area kerja                                                                 | <i>cuaca cerah<br/>Pijakan Kuat</i>                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| 2  | Periksa lingkungan sekitarnya ( 360 " ) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan | <i>Parkir LV.</i>                                                                                                                                                                              | <i>- Parkir LV pada tempat yang aman dari longsor atau kabel dan kejatuhan ranting pohon</i>                  |
| 3  | Apakah ditemukan potensi energy berbahaya                                                  | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input checked="" type="checkbox"/> Mekanikal Radiasi Kimia<br><i>Tangan terjepit<br/>Saat rotasi MCR bersenggol perangkai</i> | <i>- Hindari titik jepit antara tangan dan antenna saat melakukan pemutaran</i>                               |
| 4  | Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?             | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input type="checkbox"/> Mekanikal Radiasi Kimia<br><i>lain<br/>N/A</i>                                                        | <i>- Pastikan tangan pada tempat yang aman dari perangkai saat melakukan rotasi pada MCR di control room.</i> |
| 5  | Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut                                               | <i>N/A</i>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SÉGERA KE PENGAWAS

|                                                                                   |                            |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | PT MULTI KONTROL NUSANTARA | FORMULIR                                                                     |
|                                                                                   | OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA | No Dokumen : FM-OPS-01-58<br>Rev : 00<br>Tanggal Berlaku : 20 September 2021 |

| Nama Pekerjaan                                                 | Instalasi antena                                                                        |                                                                                                                                                                               | APD <input type="checkbox"/> Kacamata <input checked="" type="checkbox"/> Helm <input checked="" type="checkbox"/> Sepatu Safety<br><input type="checkbox"/> Sarung tangan <input type="checkbox"/> Rompi/baju beresifikasi |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokasi Kerja                                                   | Taman Purnitha                                                                          |                                                                                                                                                                               | APD TAMBAHAN :<br>Fullbody Harness<br>Tahan Lampara<br>Single Lampara                                                                                                                                                       |
| Tanggal                                                        | 13-09-25                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
| No Unit                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
| Di observasi oleh                                              | Imam, Angga, Reza, Aldo                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
| Nama dan Tanda tangan                                          | Imam                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
| Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini. | IK OPS 02-02 / JSA                                                                      |                                                                                                                                                                               | Section / Crew : Telco                                                                                                                                                                                                      |
| NO                                                             | DESKRIPSI                                                                               | KONDISI HASIL PEMERIKSAAN                                                                                                                                                     | REKOMENDASI / TINDAKAN YANG DIPERLUKAKAN                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                              | Uraikan kondisi area kerja                                                              | Cahaya cerah<br>permukaan keras                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                                                              | Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan | Rumput tinggi<br>Genset Berisik                                                                                                                                               | - Hindari bekerja pada area rumput yang tinggi, bersikap hati-hati saat bekerja<br>- Jangan bekerja dengan genset yang berisik                                                                                              |
| 3                                                              | Apakah ditemukan potensi energy berbahaya                                               | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input checked="" type="checkbox"/> Mekanikal Radiasi Kimia<br>Tangan terjepit antena<br>Menyentuh ODU antena | - Hindari titik jepit antara antena dan braket pada jari saat bekerja<br>- Pakaian kerja menutupi ODU dan jangan lupa memakai braket ODU                                                                                    |
| 4                                                              | Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?           | N/A                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5                                                              | Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut                                            | N/A                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

|                                                                                   |                            |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | PT MULTI KONTROL NUSANTARA | FORMULIR                                                                     |
|                                                                                   | OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA | No Dokumen : FM-OPS-01-58<br>Rev : 00<br>Tanggal Berlaku : 20 September 2021 |

| Nama Pekerjaan                                               | PM Check CATV WISMA RAYAH                                                               |                                                                                                                                                                                                           | APD <input type="checkbox"/> Kacamata <input type="checkbox"/> Helm <input checked="" type="checkbox"/> Sepatu Safety |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokasi Kerja                                                 | <del>12/09/2023</del> WISMA RAYAH                                                       |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Sarung tangan <input checked="" type="checkbox"/> Rompi/baju beresfield                      |
| Tanggal                                                      | 12/09/2023                                                                              |                                                                                                                                                                                                           | APD TAMBAHAN :                                                                                                        |
| No Unit                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
| Di observasi oleh                                            | Aldo                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
| Nama dan Tanda tangan                                        | Aldo/  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
| Prosedur Kerja HK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini. | IK OPS-01-21 IK                                                                         |                                                                                                                                                                                                           | Section / Crew : Telco Crew                                                                                           |
| No                                                           | DESKRIPSI                                                                               | DIISI PASI PEMERIKSAAN                                                                                                                                                                                    | REKOMENDASI/INDUKSI YANG DIBERIKAN                                                                                    |
| 1                                                            | Urutkan kondisi area kerja                                                              | - Area becek<br>- Cuaca hujan deras<br>- Kaki lumpur basah dan Rapih                                                                                                                                      | - Pastikan kondisi crew saat bekerja<br>- Perhatikan saat bekerja hidari kean<br>- Bersihkan Area TV Room             |
| 2                                                            | Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan | - Terdapat Parkir mobil W                                                                                                                                                                                 | - Lihat kanan dan kiri lewat Area                                                                                     |
| 3                                                            | Apakah ditemukan potensi energy berbahaya                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input type="checkbox"/> Mekanikal <input type="checkbox"/> Radiasi <input type="checkbox"/> Kimia<br>- Tersengat Area Listrik | - pastikan jaga jarak saat bekerja di kelistrikan.                                                                    |
| 4                                                            | Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?           | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input type="checkbox"/> Mekanikal <input type="checkbox"/> Radiasi <input type="checkbox"/> Kimia<br>M/A                                 |                                                                                                                       |
| 5                                                            | Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |

NOTE

: BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SGERA KE PENGAWAS

|                                                                                   |                            |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | PT MULTI KONTROL NUSANTARA | FORMULIR                                                                     |
|                                                                                   | OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA | No Dokumen : FM-OPS-01-08<br>Rev : 00<br>Tanggal Berlaku : 20 September 2021 |

| Nama Pekerjaan                                                 | : Repair Lina Neturuk                                                                   | APD <input type="checkbox"/> Kacamata <input type="checkbox"/> Helm <input checked="" type="checkbox"/> Sepatu Safety                                                                  |                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Lokasi Kerja                                                   | : M7 SIC                                                                                | <input type="checkbox"/> Sarung tangan <input checked="" type="checkbox"/> Rompi/baju barefield                                                                                        |                                                          |
| Tanggal                                                        | : 11-09-2023                                                                            | APD TAMBAHAN :                                                                                                                                                                         |                                                          |
| No Unit                                                        | : -                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| Di observasi oleh                                              | : Andi Reza                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| Nama dan Tanda tangan                                          | :      |                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini. | : Ik-ops-05-03                                                                          | Section / Crew : Telco                                                                                                                                                                 |                                                          |
| No                                                             | DESKRIPSI                                                                               | TEMU HASIL PEMERIKSAAN                                                                                                                                                                 | REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIHARUKAN                      |
| 1                                                              | Urutkan kondisi area kerja                                                              | - Area kerja Bersih<br>- Pijakan rata                                                                                                                                                  | - Bersihkan kembali area kerja setelah pekerjaan selesai |
| 2                                                              | Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan | - Terdapat Pintu<br>- Terdapat outlet power                                                                                                                                            | - Selalu perhatikan titik jepit dan titik Potong         |
| 3                                                              | Apakah ditemukan potensi energy berbahaya                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input checked="" type="checkbox"/> Mekanikal Radiasi Kimia<br>- Tersengat arus listrik<br>- Terjepit Pintu | - Hindari kontak langsung dengan outlet Power            |
| 4                                                              | Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?           | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input type="checkbox"/> Mekanikal Radiasi Kimia<br>n/a                                                                | - Gunakan tools yang sesuai standar                      |
| 5                                                              | Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut                                            | n/a                                                                                                                                                                                    |                                                          |

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

|                                                                                   |                            |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | PT MULTI KONTROL NUSANTARA | FORMULIR                                                                     |
|                                                                                   | OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA | No Dokumen : FM-OPS-01-88<br>Rev : 00<br>Tanggal Berlaku : 20 September 2021 |

| Nama Pekerjaan                                                 | : Pemasangan jaringan komputer D17                                                      |                                                                                                                                                                                                              | APD <input type="checkbox"/> Kacamata <input checked="" type="checkbox"/> Helm <input checked="" type="checkbox"/> Sepatu Safety<br><input checked="" type="checkbox"/> Sarung tangan <input checked="" type="checkbox"/> Rompi/baju berreflektif |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokasi Kerja                                                   | : D17                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              | APD TAMBAHAN:                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tanggal                                                        | : 11/09/23                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| No Unit                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Di observasi oleh                                              | : Indra putra Dayat                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nama dan Tanda tangan                                          | :      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini. | : Ikots 02 G4                                                                           |                                                                                                                                                                                                              | Section / Crew : Telco                                                                                                                                                                                                                            |
| No                                                             | DESKRIPSI                                                                               | TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN                                                                                                                                                                                     | REKOMENDASI/INDUKSI YANG DIPERLUKAN                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                              | Uraikan kondisi area kerja                                                              | Area sedikit becek                                                                                                                                                                                           | kuat: area tidak becek                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                                                              | Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan | Melawan tangga saat menuju ke lantai                                                                                                                                                                         | gunakan 3 titik tumpu, pegang gagang tangga                                                                                                                                                                                                       |
| 3                                                              | Apakah ditemukan potensi energy berbahaya                                               | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input checked="" type="checkbox"/> Mekanikal <input type="checkbox"/> Radiasi <input type="checkbox"/> Kimia<br>Kayu/kursi rusak menghambat | hindarkan kontak langsung                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                                                              | Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?           | <input type="checkbox"/> Listrik <input type="checkbox"/> Panas <input type="checkbox"/> Mekanikal <input type="checkbox"/> Radiasi <input type="checkbox"/> Kimia                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5                                                              | Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SÉGERA KE PENGAWAS