



RAPPORT DE MAINTENANCE

Maintenance annuelle

Client C - 800 kWc

Occitanie

DATE D'INTERVENTION

28/09/2026

TECHNICIEN

test1

PUISSANCE

800 kWc

MAINTENANCE PRÉCÉDENTE

28/09/2026

ENTREPRISE

R.L ENERGIE
6 Le Favril
28120 Blandainville

CONTACT

Tél. 02 37 81 36 11
contact@rl-energie.fr

INFORMATIONS

www.rl-energie.fr
SIRET 840 910 541 00027

Informations générales

Client	Client C - 800 kWc
Site	Occitanie
Puissance	800 kWc
Technicien	test1
Date d'intervention	28/09/2026
Maintenance précédente	28/09/2026

Synthèse

Conforme	Défaut constaté	Non contrôlé
22	0	0

Défauts constatés

Aucun défaut constaté.

1. Drone thermique toiture	
Point de contrôle	Statut
Observation drone thermique	Conforme
Observations	
RAS	

2. Caméra thermique onduleur AC + DC	
Point de contrôle	Statut
Observation thermique onduleur AC et DC	Conforme
Observations	
RAS	

3. Ouverture du coffret AC et remise sous tension

Point de contrôle	Statut
État visuel coffret AC	Conforme

Observations

RAS

4. Vérification visuelle et nettoyage du local onduleur

Point de contrôle	Statut
État visuel onduleurs	Conforme
Câbles	Conforme
Chemin de câble	Conforme
Attache câble	Conforme
Capot	Conforme
Connectiques DC	Conforme
Environnement	Conforme
Étiquettes	Conforme
Nettoyage	Conforme
Test continuité	Conforme

Observations

RAS

5. Thermique coffret AC

Point de contrôle	Statut
Observation thermique coffret AC	Conforme

Observations

RAS

6. AGCP

Point de contrôle	Statut
AGCP	Conforme

Observations

RAS

7. Vérification PDL

Point de contrôle	Statut
Test différentiel	Conforme
Paramétrage	Conforme

Observations

RAS

8. Serrage PDL

Point de contrôle	Statut
Coupure du sectionneur	Conforme

Observations

RAS

9. Vérification du couple de serrage

Point de contrôle	Statut
Vérification couple de serrage	Conforme

Observations

RAS

10. Local onduleur

Point de contrôle	Statut
Vérification couple de serrage base onduleur	Conforme

Observations

RAS

11. Ventilateur onduleur

Point de contrôle	Statut
Nettoyage ventilateur onduleur	Conforme

Observations

RAS

12. Remise en tension PDL + relevé de compteur

Point de contrôle	Statut
Relevé compteur production : 100 kWh	Relevé
Relevé compteur non-consommation : 100 kWh	Relevé

Observations

aucune anomalie detecté

13. Vérification du redémarrage

Point de contrôle	Statut
Vérification redémarrage	Conforme

Observations

RAS