

Nom.

- Marc Pons Rigo

Etiqueta de l'equip.

- Marc Pons Rigo


Descripció de l'estat inicial i estat final.

- Una anàlisi inicial superficial mostra que el PC és bastant brut i li falta el disc dur. Després d'obrir-lo els components pareixen en bon estat. Després de connectar-lo al corrent, l'ordinador s'encén i tot pareix funcionar correctament.

Tabla amb components, marca i referència.

	MARCA
COMPONENT	
CPU	INTEL I3 2100
RAM	SAMSUNG 1GB DDR3
PSU	DELL 250W
VENTILADORS	INTEL
CAIXA	DELL

Imatge de l'equip



Informe reparació:

Durant la classe de reparació, vaig connectar l'ordinador a un monitor, un teclat i un ratolí. Una vegada encès l'ordinador vaig entrar a la BIOS on vaig activar el programa d'anàlisi de problemes, confirmant l'hipòtesis inicial que l'ordinador no té cap problema excepte la falta de disc dur. La solució seria comprar/trobar un disc dur que funcionés.