

# ORDEM DE INTERVENÇÃO

Nº:	1	Data:	06/10/2025
Para:	Manutenção	Técnico:	João Silva

## Identificação da Unidade de Equipamento

PREFIXO	DESCRIÇÃO	Nº Chassi
BR96/A102	Caminhão Munck	

## Tipo de Intervenção

Tipo: Preventiva  
Centro Planejamento: MTDL

## Dados sobre o Equipamento

Horímetro atual: 1000.0  
Localização: Canteiro central

## Intervenção/Serviço Solicitado

Descrição: TROCADO O FILTRO

## Lista de Tarefas

Categoria	Tarefa	✓
	Trocar filtro de óleo do motor	■
	Coletar amostra motor	■
	Drenar reservatório de ar	■
	Executar lubrificação geral	■
	Verificar carga do extintor de incêndio	■
	Apertar porcas das rodas	■
	Calibrar pneus	■

	Verificar desgaste dos pneus	■
	Verificar correia e tensor do motor	■
	Drenar filtro separador água-combustível	■
	Trocar o filtro de combustível	■
	Verificar o nível de óleo do motor	■

EXECUTANTE	ENCARREGADO / DIR. OBRA	RESPONSÁVEL OFICINA
(Assinatura)	(Assinatura)	(Assinatura)
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____