Inspección Pre-Operacional

Inspección ID: 106
Fecha: 2026-02-26 14:41:44-05

Datos generales

Vehículo ID	Conductor ID	Kilometraje	Tipo Vehículo
NS200	5862218	346457	pesado

Porcentajes por sistema

Sistema	Puntaje obtenido
Sistema Electrico	0.00
Sistema de Liquidos	0.00
Sistema de Motor	0.00
Sistema de Frenos	0.00
Tablero de Indicadores	0.00
Sistema de Suspensión	0.00
Estado Llantas	0.00
Seguridad Pasiva	0.00
Equipo de Carretera	0.00
Botiquin de Emergencia	0.00
Sistema de Documentos	0.00
SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	0.00
Remolque	0.00
Diferenciales	66.67

Detalles de items

Sistema	Item	Estado
Diferenciales	Chumaceras de Cardan	B
Diferenciales	Fugas de Aceite	M
Diferenciales	Estado de Sellos	B
Diferenciales	Ruidos y Vibraciones	B
Diferenciales	Crusetas	M
Diferenciales	Desgaste (Virutas Metalicas)	B

Novedades

Observaciones registradas
Información con varias fotos

Fotos de novedades

Sistema	Foto
Fugas de Aceite	
Crusetas	

Firma del conductor