Inspección Pre-Operacional

Inspección ID: 107
Fecha: 2026-02-26 14:46:24-05

Datos generales

Vehículo ID	Conductor ID	Kilometraje	Tipo Vehículo
NS200	1110587875	66677	liviano

Porcentajes por sistema

Sistema	Puntaje obtenido
Sistema Electrico	0.00
Sistema de Liquidos	0.00
Sistema de Motor	0.00
Sistema de Frenos	0.00
Tablero de Indicadores	0.00
Sistema de Suspensión	0.00
Estado Llantas	0.00
Seguridad Pasiva	0.00
Equipo de Carretera	0.00
Botiquin de Emergencia	66.67
Sistema de Documentos	66.67
SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	62.50

Detalles de items

Sistema	Item	Estado
Botiquin de Emergencia	Vendas	B
Botiquin de Emergencia	Antisepticos	B
Botiquin de Emergencia	Analgesicos	B
Botiquin de Emergencia	Guantes Desechables	R
Botiquin de Emergencia	Tijeras	R
Botiquin de Emergencia	Pinzas	M
Sistema de Documentos	Licencia de Conducción	B
Sistema de Documentos	SOAT	R

Sistema de Documentos	Revisión Tecnomecánica	B
Sistema de Documentos	Tarjeta de Propiedad	R
Sistema de Documentos	Póliza de Seguro	M
Sistema de Documentos	Permisos Especiales (Aplica)	B
SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	Señalización de Seguridad	B
SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	Condiciones de Trabajo Seguro	R
SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	Elementos de Protección Personal (EPP)	M
SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	Limpieza y Orden del Vehículo	B

Novedades

Observaciones registradas
Prueba con varias img's

Fotos de novedades

Sistema	Foto
Pinzas	
Póliza de Seguro	

Elementos de Protección Personal (EPP)	

Firma del conductor