Inspección Pre-Operacional

Inspección ID: 108
Fecha: 2026-02-26 14:49:56-05

Datos generales

Vehículo ID	Conductor ID	Kilometraje	Tipo Vehículo
NS200	1110587875	88989	liviano

Porcentajes por sistema

Sistema	Puntaje obtenido
Sistema Electrico	0.00
Sistema de Liquidos	0.00
Sistema de Motor	0.00
Sistema de Frenos	0.00
Tablero de Indicadores	0.00
Sistema de Suspensión	0.00
Estado Llantas	0.00
Seguridad Pasiva	0.00
Equipo de Carretera	0.00
Botiquin de Emergencia	0.00
Sistema de Documentos	58.33
SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	62.50

Detalles de items

Sistema	Item	Estado
Sistema de Documentos	Licencia de Conducción	B
Sistema de Documentos	SOAT	B
Sistema de Documentos	Revisión Tecnomecánica	M
Sistema de Documentos	Tarjeta de Propiedad	B
Sistema de Documentos	Póliza de Seguro	R
Sistema de Documentos	Permisos Especiales (Aplica)	M
SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	Señalización de Seguridad	B
SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	Condiciones de Trabajo Seguro	B

SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	Elementos de Protección Personal (EPP)	R
SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	Limpieza y Orden del Vehículo	M

Novedades

Observaciones registradas
Otra opcion

Fotos de novedades

Sistema	Foto
Revisión Tecnomecánica	
Permisos Especiales (Aplica)	
Limpieza y Orden del Vehículo	

Firma del conductor