
CHECK LIST VEHÍCULOS PROVECTIS

Formato N°1

Nombre Técnico de turno	Felipe Zamora	Ciudad	Valparaíso
Fecha	10-08-2026	Proyecto	Chilquinta
Patente	TZ-WS-55	KM Próxima Mantención	55000
KM Actual	55631	KM Última Mantención	45946
Fecha Última Mantención	15-05-2026		

Estado del Vehículo (marcas de daños)

Frente



Atrás



Costado Derecho



Costado Izquierdo



Seguridad del Vehículo

Ítem	Estado
Cinturón de Seguridad	Buen Estado
Espejo Retrovisor Derecho	Buen Estado
Espejo Retrovisor Izquierdo	Buen Estado
Frenos	Buen Estado
Dirección	Buen Estado
Embriague	Buen Estado
Bocina (Operativa)	Buen Estado
Carrocería	Regular
Pintura Carrocería	Buen Estado
Vidrios Laterales	Buen Estado
Parabrisas	Buen Estado

Documentos del Vehículo

Ítem	Sí/No
Permiso Circulación	Sí
Cert. Revisión Técnica	Sí
Cert. Emisión de Gases	Sí
SOAP	Sí
Padrón	Sí
Revisión Técnica al Día	Sí

Luces

Ítem	Sí/No
Altas	Sí
Bajas	Sí
Freno	Sí
Retroceso	Sí
Estacionamiento	Sí
Intermitentes Derecha	Sí
Intermitentes Izquierda	Sí

Neumáticos

Ítem	Sí/No
Neumáticos Delanteros	Sí
Neumáticos Traseros	Sí
Neumático de Repuesto	Sí

Herramientas

Ítem	Sí/No
Extintor	Sí
Botiquín (Implementos Básicos)	Sí
Chaleco Reflectante	Sí
Triángulos Reflectivos	Sí
Gata	Sí
Rueda de Repuesto	Sí
Llave Rueda Repuesto	Sí

Observaciones

Rayon en el costado derecho

Nombre y Firma Técnico: Felipe Zamora