
CHECK LIST VEHÍCULOS PROVECTIS

Formato N°1

Nombre Técnico de turno	Felipe Zamora	Ciudad	Valparaíso
Fecha	12-08-2026	Proyecto	Chilquinta
Patente	TZ-WS-55	KM Próxima Mantención	55000
KM Actual	56068	KM Última Mantención	45946
Fecha Última Mantención	15-05-2026		

Estado del Vehículo (marcas de daños)

Frente



Atrás



Costado Derecho



Costado Izquierdo



Seguridad del Vehículo

Ítem	Estado
Cinturón de Seguridad	Buen Estado
Espejo Retrovisor Derecho	Buen Estado
Espejo Retrovisor Izquierdo	Buen Estado
Frenos	Buen Estado
Dirección	Buen Estado
Embriague	Buen Estado
Bocina (Operativa)	Buen Estado
Carrocería	Buen Estado
Pintura Carrocería	Buen Estado
Vidrios Laterales	Buen Estado
Parabrisas	Buen Estado

Documentos del Vehículo

Ítem	Sí/No
Permiso Circulación	No
Cert. Revisión Técnica	No
Cert. Emisión de Gases	No
SOAP	No
Padrón	No
Revisión Técnica al Día	No

Luces

Ítem	Sí/No
Altas	No
Bajas	No
Freno	No
Retroceso	No
Estacionamiento	No
Intermitentes Derecha	No
Intermitentes Izquierda	No

Neumáticos

Ítem	Sí/No
Neumáticos Delanteros	No
Neumáticos Traseros	No
Neumático de Repuesto	No

Herramientas

Ítem	Sí/No
Extintor	No
Botiquín (Implementos Básicos)	No
Chaleco Reflectante	No
Triángulos Reflectivos	No
Gata	No
Rueda de Repuesto	No
Llave Rueda Repuesto	No

Observaciones

Rayon costado derecho

Nombre y Firma Técnico: Felipe Zamora