



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N°: C-2024-114-144-012856

Tipo de Inspección: ORDINARIA

Fecha Inspección: 02/09/2024

Informe de Inspección N°: 8127

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1	Placa	V6R569	7	Combustible	GASOLINA	13	Asientos / Pasajeros	5/4
2	Categoría	M1	8	VIN / N° de Serie	KNABE511AFT882387	14	Largo / Ancho / Alto	3.595 / 1.595 / 1.48
3	Marca	KIA	9	N° de Motor	G3LAEP116363	15	Color(es)	PLATA BRILLANTE
4	Modelo	PICANTO	10	Carrocería	HATCHBACK	16	Peso Neto (Kg.)	930
5	Año de Fabricación	2014	11	Marca de carrocería	KIA	17	Peso Bruto (Kg.)	1340
6	Kilometraje	139148	12	N° ejes / N° ruedas	2/4	18	Carga Útil (Kg.)	410

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITY	REVISUR	Frenómetro		Alineador		Analizador u Opacímetro		Regloscopio Luxómetro		Banco de Suspensión	
Línea	L1-MIXTA	Equipo N°	MB8100s2406R /L	Equipo N°	MSS8400s66 0	Equipo N°	GAS1000s59 41	Equipo N°	MLD09s796	Equipo N°	SA640s332 0

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS																			
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA							
EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Eficiencia (%)	Resultado	EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	
		Der	Izq						Der	Izq					Der	Izq			
1	590	1,56	1,83	4,29	53	A	1	590			19	A	1						
2	410	0,99	0,98	1,01			2	410	0,89	0,93			2						
3				3					3					3					
4				4									4						
5				5										5					

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES					SUSPENSIÓN				
EJES	DESVIACION (m/km)	Resultado	Medidas(mm)		Resultado	Tipo de Luz	Medida (Lux ó C)		Alineamiento(1)		Resultado	Delantera (%)		Posterior (%)	
			Der	Izq			Der	Izq				Izq.	59	Izq.	52
1	2	A	5,45	5,22	A	Bajas	13	17	OK	OK	A	Der.	54	Der.	51
2	1	A	5,19	5,36	A	Altas	38	42	OK	OK	A	Desv.	5	Desv.	1
3						Alta adicional						Result.	A	Result.	A
4						Neblineras									
5															
(1) Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ-/DER+ / INF-/SUP+															
Resultado Final												A			

(1) Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ-/DER+ / INF-/SUP+

EMISIÓN DE GASES (no aplica para vehículos eléctricos)	T° Aceite (°C)	77	CO Ral (%)	0,4	CO Acel (%)	0,5	Resultado
	RPM	2590	CO + CO2 Ralenti (%)	14,38	CO+CO2 Acel (%)	14,38	
	Opac. (m-1)		HC Ral (ppm)	96	HC Acel (ppm)	99	

EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	Resultado
	77,4	

IV.- OBSERVACIONES DETECTADAS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CALIFICACIÓN
--------	----------------------------	--------------

Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PROXIMA INSPECCIÓN
APROBADO	12 Meses	02/09/2025

CITY REVISUR S.A.C.

JOEL ALBINO DE LA CRUZ
Ing. Mecánico Electricista
CIP 129856

Firma del Ingeniero Supervisor

PR-160-0118904