



CENTRO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR - MTC
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0632-2022-MTC/17.03
DIRECCIÓN: ENTRADA POR CALLE JUNIN N° 200
MARIANO MELGAR - AREQUIPA SALIDA POR
CALLE ICA S/N MARIANO MELGAR - AREQUIPA
MULTISERVICIOS CCAPUA S.A.C.
CELULAR: 933 737 281

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N°: C-2024-304-453-003291

Tipo de Inspección:	Inspección Técnica Vehicular Ordinaria	Fecha de Inspección:	03/04/2024	Informe de Inspección:	15367 - 13915
---------------------	--	----------------------	------------	------------------------	---------------

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1	Placa	A4N-489	7	Combustible	GASOLINA	13	Asientos / Pasajeros	4 / 4
2	Categoría	M1	8	VIN / N° de Serie	9BWCC05W38P049376	14	Largo / Ancho / Alto	3.930 / 1.650 / 1.410
3	Marca	VOLKSWAGEN	9	N° de Motor	UDH370536	15	Color (es)	ROJO FLASH
4	Modelo	GOL	10	Carrocería	HATCH BACK	16	Peso Neto (kg)	1,036
5	Año de Fabricación	2,006	11	Marca de Carrocería	VOLKSWAGEN	17	Peso Bruto (kg)	1,476
6	Kilometraje	134,927	12	N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18	Peso Útil (kg)	440

II. DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	CCAPUA S.A.C.	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	Meca	Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°
		LOAVP0011605-M -B-L	LOAVP0011605-M -B-L	ANCI002960716	REG1900089071 6	LOAVP0011605-M -B-L

III. RESULTADOS OBTENIDOS


PRUEBA DE FRENOS																		
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA						
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Deseq. (%)	Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.		
1°	590	1.52	1.63	7	55	A	1°				17	A	1°					
2°	475	1.26	1.36	7			2°	475	0.85	0.92			2°					
3°							3°						3°					
4°							4°						4°					
5°							5°						5°					
														PRUEBA DE SUSPENSIÓN				

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSIÓN				
Ejes	Desviación (m/km)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida (mm)		Tipo de Luz	Medida Obtenida (Lux o C)		Alineamiento	Resultado	Delantera (%)		Posterior (%)	
							Der.	Izq.			Izq.		Izq.	
1°	-5.00	A	1°	5.00	5.00	Bajas	11	7	DER+OK OKINF-	A		74	Izq.	69
2°	-8.00	A	2°	5.00	5.00	Altas	3	5	XX XX	A	Der.	65	Der.	70
3°			3°			Alta Adicional					Desv.	9	Desv.	1
4°			4°			Neblineros					Resultado	A	Resultado	A
5°			5°			(1): Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ- / DER+ / INF- / SUP+								
EMISIONES DE GASES (No aplica para vehículos eléctricos)		Temp. Aceite (°C)	85 / 89	CO Ralentí (%)	0.25	CO Aceleración (%)	0.26	Resultado		EMISIONES SONORAS		Sonómetro (dB)	Resultado	
		RPM	692 / 2458	CO + CO2 Ralentí (%)	13.95	CO + CO2 Acel. (%)	13.96	A				69.50	A	
		Opacidad (m ⁻¹)		HC Ralentí (ppm)	63	HC Aceleración (ppm)	64							

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
--------	----------------------------	---------------

Vigencia SOAT/CAT: 30/03/2025



Centro de Inspección Técnica Vehicular