



CENTRO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR - MTC
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0453-2022-MTC/17.03
DIRECCIÓN: OTR. LÍNEA FÉRREA A PUNO. ZONA CERRO COLORADO
MZA. 0 LOTE. 0 OTR. RUR. A LA ALTURA DEL KM 9.
AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO,
SERVICIOS E INVERSIONES TEXAO AREQUIPA S.A.C
CELULAR: 952 395 603

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
N°: C-2024-297-441-003880

Tipo de Inspección:	Inspección Técnica Vehicular Ordinaria	Fecha de Inspección:	09/08/2024	Informe de Inspección:	11713 - 10622
---------------------	--	----------------------	------------	------------------------	---------------

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO					
1 Placa	V6B-362	7 Combustible	GASOLINA	13 Asientos / Pasajeros	5 / 4
2 Categoría	M1	8 VIN / N° de Serie	MAJ A751AAFM100922	14 Largo / Ancho / Alto	3.765 / 1.660 / 1.520
3 Marca	HYUNDAI	9 N° de Motor	G3LAEM112081	15 Color (es)	ANARANJADO
4 Modelo	GRAND I10	10 Carrocería	HATCHBACK	16 Peso Neto (kg)	969
5 Año de Fabricación	2014	11 Marca de Carrocería	HYUNDAI	17 Peso Bruto (kg)	1,430
6 Kilometraje	239,605	12 N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18 Peso Útil (kg)	461

II. DATOS DE LOS EQUIPOS											
CITY	TEXAO	Frenómetro		Alineador		Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión			
Línea	Mixta	Equipo N°	LOAVP0020109-M-B-L	Equipo N°	LOAVP0020109-M-B-L	Equipo N°	ANOI0016707	Equipo N°	REG250008009	Equipo N°	LOAVP0020109-M-B-L

III. RESULTADOS OBTENIDOS														
PRUEBA DE FREÑOS														
FRENO DE SERVICIO					FRENO DE ESTACIONAMIENTO					FRENO DE EMERGENCIA				
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Deseq. (%)	Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Eficiencia (%)
		Der.	Izq.					Der.	Izq.				Der.	Izq.
1°	558	1.37	1.42	4	53	1°				26	1°			
2°	475	1.25	1.36	8		2°	475	1.28	1.31		2°			
3°						3°					3°			
4°						4°					4°			
5°						5°					5°			

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSIÓN			
Ejes	Desviación (m/km)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida (mm)	Resultado	Tipo de Luz	Medida Obtenida (Lux o C)	Alineamiento	Resultado	Delantera (%)	Posterior (%)		
							Der.	Izq.		Izq.	Izq.		
1°	-3.00	A	1°	5.60 5.40	A	Bajas	15	13	OKOK OKOK	58	56		
2°	4.00	A	2°	5.70 5.60	A	Altas	26	28	OKOK OKOK	57	55		
3°			3°			Alta Adicional				Desv.	Desv.		
4°			4°			Neblineros				1	1		
5°			5°			(1): Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ- / DER+ / INF- / SUP+				Resultado	Resultado		
										Resultado Final	A		
EMISIONES DE GASES		Temp. Aceite (°C)	62 / 88	CO Ralentí (%)	0.16	CO Aceleración (%)	0.17	Resultado		EMISIONES SONORAS		Sonómetro (dB)	Resultado
(No aplica para vehículos eléctricos)		RPM	673 / 2691	CO + CO2 Ralentí (%)	14.87	CO + CO2 Acel. (%)	14.88	A				72.40	A
		Opacidad (m ⁻¹)		HC Ralentí (ppm)	54	HC Aceleración (ppm)	56						

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS		
CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
H.3.9.2	LUCES EXTERIORES - Luces de posición (cuando corresponda) - Ubicación y color no adecuados, o micas rotas	LEVE
Vigencia SOAT/CAT: 09/08/2025		

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR			
Resultado de la Inspección	Vigencia del Certificado	Fecha de la Próxima Inspección	
APROBADO	12 MESES	09/08/2025	Firma del Ingeniero Supervisor

CI - 397 - 0010004