

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

N° : C-2024-129-175-004829

Tipo de Inspección	ORDINARIA	Fecha de Inspección	04/04/2024	Informe de Inspección N°	0000095744-V1
--------------------	-----------	---------------------	------------	--------------------------	---------------

I. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO								
1	Placa	V2V407	7	Combustible	GASOLINA	13	Asientos / Pasajeros	4 / 3
2	Categoría	M1	8	VIN/N° de serie	MA3FC31S4CA461054	14	Largo / Ancho / Alto:	3.500 / 1.800 / 1.470
3	Marca	SUZUKI	9	N° de motor	K10BN1439986	15	Color(es)	GRIS
4	Modelo	CELERIO	10	Carrocería	HATCH BACK	16	Peso neto (kg.)	885
5	Año de fab.	2011	11	Marca Carrocería	SUZUKI	17	Peso bruto (Kg.)	1250
6	Kilometraje	95036	12	N° ejes/n° ruedas	2 / 4	18	Peso útil (kg.)	365

II. DATOS DE LOS EQUIPOS						
CITV	C.I.T.V. VIRGEN DE CHAPI EIRL	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscópio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	MIXTA 01	Equipo N° VTEQ-16027022	Equipo N° VTEQ-16043024	Equipo N° CAP3200-21720	Equipo N° TECNOLUX -0072	Equipo N° VTEQ-16033014

III. RESULTADOS OBTENIDOS																		
PRUEBA DE FRENOS																		
FRENO DE SERVICIO					FRENO DE ESTACIONAMIENTO					FRENO DE EMERGENCIA								
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (kN)		Desbalance %	Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (kN)		Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (kN)		Eficiencia %	Resultado
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.		
1°	510.00	1.25	1.30	3.85	50.86	APROBADO	1°	510.00	0.00	0.00	50.29	APROBADO	1°	510.00	0.00	0.00		
2°	450.00	1.10	1.14	3.51			2°	450.00	1.09	1.13			2°	450.00	0.00	0.00		
3°	0.00	0.00	0.00	0.00			3°	0.00	0.00	0.00			3°	0.00	0.00	0.00		
4°	0.00	0.00	0.00	0.00			4°	0.00	0.00	0.00			4°	0.00	0.00	0.00		
5°	0.00	0.00	0.00	0.00			5°	0.00	0.00	0.00			5°	0.00	0.00	0.00		

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PRUEBA DE NEUMATICOS			PRUEBA DE LUCES			PRUEBA DE SUSPENSION		
Ejes	Desviación (m/Km)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida	Resultado (2)	Tipo de Luz	Medida Obtenida (Lux o C)	Alineamiento	Resultado	Delanteras (%)	Posteriores (%)
							Der.	Izq.		Izq.	Der.
1°	4.52	APROBADO	1°	5.59	APROBADO	Bajas	3.62	3.53	APROBADO	66.15	69.15
2°	3.63	APROBADO	2°	5.10	APROBADO	Altas	5.26	5.43	APROBADO	69.25	66.02
3°	0.00		3°	0.00		Alta Adicional	---	---		3.10	3.13
4°	0.00		4°	0.00		Nebuleros	---	---		Resultado	APROBADO
5°	0.00		5°	0.00		(1): Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ- / DER+ / INF- / SUP+				Resultado Final	APROBADO
EMISIONES DE GASES (no aplica para vehículos eléctricos)			T° Aceite (°C)	71	CO Ralentí (%)	0.20	CO Aceite (%)	0.10	Resultado	EMISIONES SONORAS	
			RPM	2210	CO + CO2 Ralentí (%)	12.56	CO + CO2 Aceite (%)	13.72	APROBADO	Sonómetro (dB)	
			Capacidad (m -3)	---	H2C Ralentí (ppm)	66.00	H2C Aceite (ppm)	33.00		69.63	
										APROBADO	

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS		INTERPRETACION DE DEFECTOS	
CODIGO		NO REGISTRA FALLAS	

OBSERVACIONES:

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V. RESULTADO DE LA INSPECCION TECNICA VEHICULAR.

Resultado de la Inspección	Vigencia del certificado	Fecha de próxima inspección
APROBADO	Un (01) año	04/04/2025

Firma del Ingeniero Supervisor