PROTOCOLO Nº: 6 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG SALA: 0400BA001 ESPECIALIDAD: UPS

SALA: 0400ER001 - SALA ELECTRICA OFICINAS ADM. PLANTA

ESTADO: Terminada validada



## **01. ENCABEZADO**

**1. Fecha :** No aplica **4. Lider o Jefe de** test3

**Operaciones :**2. Técnico ejecutor : UPS

**5. Marca y modelo equipo** test4 **3. N OT :** Test2

de medición :

## **02. PAUTA VERIFICACIÓN**

INFORMACIÓN DE BATERÍAS					
MARCA	MODELO	CAPACIDAD V	CAPACIDAD Ah	IMPEDANCIA Dsh	
Kaise	KBL 12650	12 V	65 Ah	6.8 Ω	

DETALLE DE BATERÍAS					
BATERIA	MEDICIÓN	DESVIACIÓN	ESTADO		
Batería N 01	111 Ω	1532 %	FAIL		
Batería N 02	222 Ω	3165 %	FAIL		
Batería N 03	333 Ω	4797 %	FAIL		
Batería N 04	444 Ω	6429 %	FAIL		
Batería N 05	555 Ω	8062 %	FAIL		
Batería N 06	666 Ω	9694 %	FAIL		
Batería N 07	7778 Ω	114282 %	FAIL		
Batería N 08	888 Ω	12959 %	FAIL		
Batería N 09	99 Ω	1356 %	FAIL		
Batería N 10	000 Ω	100 %	FAIL		

PROTOCOLO Nº: 6 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG SALA: 0400BA001 ESPECIALIDAD: UPS

SALA: 0400ER001 - SALA ELECTRICA OFICINAS ADM. PLANTA

ESTADO: Terminada validada



## **03. REQUERIMIENTO DE COMPRA O RESERVA**

**1. Detalle :** No hay detalle

04. ESTADO

**1. Estado :** Sistema operativo

**2. Observaciones EST :** No aplica

3. Se realiza cambio de

batería:

'

No .

4. Cantidad de baterías cambiadas :

5. Baterías cambiadas:

No aplica