PROTOCOLO Nº: 5 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG SALA: 0400BA001 ESPECIALIDAD: UPS

SALA: 0400ER001 - SALA ELECTRICA OFICINAS ADM. PLANTA

ESTADO: Terminada validada



01. ENCABEZADO

1. Fecha: No aplica **4. Lider o Jefe de** Test2

Operaciones :2. Técnico ejecutor : UPS

5. Marca y modelo equipo Test3 **3. N OT :** Test1 **de medición :**

02. PAUTA VERIFICACIÓN

INFORMACIÓN DE BATERÍAS					
MARCA	MODELO	CAPACIDAD V	CAPACIDAD Ah	IMPEDANCIA Dsh	
Kaise	KBL 12650	12 V	65 Ah	6.8 Ω	

DETALLE DE BATERÍAS					
BATERIA	MEDICIÓN	DESVIACIÓN	ESTADO		
Batería N 01	111 Ω	1532 %	FAIL		
Batería N 02	222 Ω	3165 %	FAIL		
Batería N 03	333 Ω	4797 %	FAIL		
Batería N 04	444 Ω	6429 %	FAIL		
Batería N 05	555 Ω	8062 %	FAIL		
Batería N 06	666 Ω	9694 %	FAIL		
Batería N 07	777 Ω	11326 %	FAIL		
Batería N 08	888 Ω	12959 %	FAIL		
Batería N 09	999 Ω	14591 %	FAIL		
Batería N 10	000 Ω	100 %	FAIL		

PROTOCOLO Nº: 5 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG SALA: 0400BA001 ESPECIALIDAD: UPS

SALA: 0400ER001 - SALA ELECTRICA OFICINAS ADM. PLANTA

ESTADO: Terminada validada



03. REQUERIMIENTO DE COMPRA O RESERVA

1. Detalle : Sin detalle

04. ESTADO

1. Estado : Sistema operativo

2. Observaciones EST : No aplica

3. Se realiza cambio de

batería:

No

4. Cantidad de baterías cambiadas :

5. Baterías cambiadas:

No aplica

Adjunto 1

