PROTOCOLO Nº: 32356 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG: CCU-SBC-EXT-16

GERENCIA: GSER-SUBESTACION CORDILLERA **AREA:** SUPERFICIE CO-DISTRIBUCION 1

SECTOR: INGRESO SSEE **ESTADO:** Terminada sin validar



01. ENCABEZADO

1. Fecha : No aplica **2. Técnico ejecutor :** a briones

02. DETALLE EQUIPO

Agente: pqs **N Serie:** -1977313

Detalle: INGRESO SSEE N° Certificación:

Marca Modelo: ansul Peso: 7.7

03. PAUTA VERIFICACIÓN

Bolsa de protección se Si Las instrucciones de uso Si encuentra instalada y en son legibles y están a la

buen estado : vista :

El acceso o visibilidad al Si Se encuentran instalados Si extintor es expedito : los sellos de seguridad :

El extintor está en el Si Verificar daños físicos - Si

lugar designado : vermicar danos risicos - obstrucción de la

La masa del extintor Si manguera y manómetro de operación (si

corresponde a los rótulos corresponde):

Observaciones PV: No aplica

04. ESTADO

1. Estado : Sistema operativo **3. Observaciones SSR :** No aplica

2. Observaciones EST: No aplica

05. OBSERVACIONES E IMPEDIMENTOS

1. Requiere impedimento No 2. Genera documento : No

i

PROTOCOLO Nº: 32356 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG: CCU-SBC-EXT-16

GERENCIA: GSER-SUBESTACION CORDILLERA **AREA:** SUPERFICIE CO-DISTRIBUCION 1

SECTOR: INGRESO SSEE **ESTADO:** Terminada sin validar



3. Observaciones OI: No aplica 5. Validado por :

4. Extintor de reemplazo : No aplica

06. ODS

1. Es ODS : No **3. Observaciones ODS :** No aplica

2. Cantidad HH: No aplica