

Equipo: SAL-SDC-ATQ-9**Gerencia:** GSER-SALA DE CAMBIO**Area:** SALADILLO-DISTRIBUCION 1**Sector:** SALA CAMBIO QUILLAYES 3 PISO**Estado:** Terminada sin validar

01. ENCABEZADO

1. **Fecha** :No aplica.
2. **Técnico Ejecutor** :josorio ccarrillo

02. DETALLE EQUIPO**Detalle** :SALA DE CAMBIO LOS QUILLAYES 3ER PISO**Marca Modelo** :nacional**N°Serie** :

03. PAUTA VERIFICACIÓN

Acceso :Bueno
Acometida y Pipping :Bueno
Acoples mang-Valv :Bueno
Carrete porta manguera :Bueno
Gabinete (daño físico -pintura -desgrase) :Bueno
Limpieza exterior general :Bueno
Manguera (daños -enrollado) :Bueno
Manómetro :No Aplica
Pintura :Bueno
Pitón (Daño físico -limpieza y lubricación) :Bueno
Puerta -Acrilico :Bueno
Roscas (hilos) :Bueno
Señalética :Bueno
Valvula de corte :Bueno
Valvula principal :Bueno
Observaciones PV :No aplica.

04. ESTADO

1. **Estado** :Sistema operativo.
2. **Observaciones EST** :No aplica.
3. **Observaciones SSR** :No aplica.

05. OBSERVACIONES E IMPEDIMENTOS

1. **Requiere impedimento** :No
2. **Genero documento** :No
3. **Observaciones OI** :No aplica.
4. **Validado por** :No aplica.

06. ODS

1. **Es ODS** :No
2. **Cantidad HH** :No aplica.
3. **Observaciones ODS** :No aplica.