PROTOCOLO Nº: 36242 / SERVICIO DE MANTENCION

TAG: CCU-H1-EXT-1

**GERENCIA:** GSER-HAULAGE I

AREA: SUPERFICIE CO-DISTRIBUCION 1

SECTOR: CASINO

ESTADO: Terminada validada



### 01. ENCABEZADO

1. Fecha: No aplica 2. Técnico Ejecutor: W. Reinoso√ J. Miranda

# **02. DETALLE EQUIPO EXTINTOR**

**Agente:** Pqs **N° certificación:** 196793

Detalle: CASINO N° serie:

Fecha ultima PH: No aplica Observaciones: No aplica

Marca Modelo: nacional Peso extintor:

# **03. DETALLE EQUIPO CÁPSULA**

Fecha PH: No aplica Peso fab. :

Observaciones: No aplica Peso nominal:

## **04. PAUTA VERIFICACIÓN**

Bolsa protectora : Bueno Estado manilla traslado : Bueno

Difusor (Daño -Limpieza - Bueno Estado O´ring (Tapa - Bueno

Obstrucción):

Est. Cilindro (corrosión - Bueno Estado porta boquilla : Bueno

pintura -daño -etc) :

Estado tapa Ilenado Bueno

Est. de seguro y sello de Bueno (daños) : control :

Indicador descarga (si lo Bueno Est. Leyendas de Bueno tiene):

operación (español):

Limpieza general exterior Bueno

Est. Manómetro Bueno : (Extintores presurizados

PQS):

Manguera (Daño - Bueno limpieza -obstrucción):

Estado accionador manual Bueno

Deservaciones PV: No aplica

manguera -push -difu):

PROTOCOLO Nº: 36242 / SERVICIO DE MANTENCION

TAG: CCU-H1-EXT-1

**GERENCIA:** GSER-HAULAGE I

AREA: SUPERFICIE CO-DISTRIBUCION 1

SECTOR: CASINO

ESTADO: Terminada validada



### 05. ESTADO

**1. Estado :** Sistema operativo **3. Observaciones SSR :** No aplica

2. Observaciones EST: No aplica

# **06. OBSERVACIONES E IMPEDIMENTOS**

**1. Requiere impedimento** No **3. Observaciones OI :** No aplica

4. Validado por : No aplica

2. Genero documento : No

07. ODS

**1. Es ODS :** No **3. Observaciones ODS :** No aplica

2. Cantidad HH: No aplica