

01. ENCABEZADO

1. Fecha : No aplica 2. Técnico ejecutor : j.torres

02. DETALLE EQUIPO

Agente : pqs N Serie : 1808174
Detalle : 1ER PISO CABLE ALTA N° Certificación :
Marca Modelo : nacional Peso : 16

03. PAUTA VERIFICACIÓN

Bolsa de protección se encuentra instalada y en buen estado :	No	Las instrucciones de uso son legibles y están a la vista :	Si
El acceso o visibilidad al extintor es expedito :	Si	Se encuentran instalados los sellos de seguridad :	Si
El extintor está en el lugar designado :	Si	Verificar daños físicos - obstrucción de la manguera y manómetro de operación (si corresponde) :	Si
La masa del extintor corresponde a los rótulos :	Si	Observaciones PV :	No aplica

04. ESTADO

1. Estado : Sistema operativo 3. Observaciones SSR : No aplica
2. Observaciones EST : No aplica

05. OBSERVACIONES E IMPEDIMENTOS

1. Requiere impedimento : No aplica 2. Genera documento : No aplica

3. Observaciones OI : No aplica

5. Validado por :

4. Extintor de reemplazo : No aplica

06. ODS

1. Es ODS : No aplica

3. Observaciones ODS : No aplica

2. Cantidad HH : No aplica