

## TAREA Nº: 5420 / SERVICIO DE INSPECCION

Equipo: SAL-PGAS-EXT-8
Gerencia: GSER-PLANTA GAS
Area: SALADILLO-DISTRIBUCION 1

Sector: CIPRESES

Estado: Terminada sin validar

#### 01. ENCABEZADO

1. Fecha: No aplica

2. Técnico ejecutor : tecnico B

#### **02. DETALLE EQUIPO**

Agente:PQS
Detalle:CIPRESES
Marca Modelo:nacional
N Serie:N° Certificación:7372600
Peso:14k

## **03. PAUTA VERIFICACIÓN**

Bolsa de protección se encuentra instalada y en buen estado :Si
El acceso o visibilidad al extintor es expedito :Si
El extintor está en el lugar designado :Si
La masa del extintor corresponde a los rótulos :Si
Las instrucciones de uso son legibles y están a la vista :Si
Se encuentran instalados los sellos de seguridad :Si
Verificar daños físicos -obstrucción de la manguera y manómetro de operación (si corresponde) :Si
Observaciones PV :No aplica

#### 04. ESTADO

- 1. Estado: Sistema operativo
- 2. Observaciones EST: No aplica
- 3. Observaciones SSR : No aplica

### **05. OBSERVACIONES E IMPEDIMENTOS**

- 1. Requiere impedimento: No
- 2. Genera documento: No
- 3. Observaciones OI : No aplica
- 4. Extintor de reemplazo :No aplica
- 5. Validado por :

# 06. ODS

- 1. Es ODS:No
- 2. Cantidad HH: No aplica
- 3. Observaciones ODS: No aplica