

01. ENCABEZADO

1. Fecha : No aplica 2. Técnico ejecutor : W. Reinoso\ J. Miranda

02. DETALLE EQUIPO

Agente : Pqs N Serie : -
Detalle : CONTAINERS N° Certificación : 135373
Marca Modelo : nacional Peso : 10

03. PAUTA VERIFICACIÓN

Bolsa de protección se encuentra instalada y en buen estado :	Si	Las instrucciones de uso son legibles y están a la vista :	Si
El acceso o visibilidad al extintor es expedito :	Si	Se encuentran instalados los sellos de seguridad :	Si
El extintor está en el lugar designado :	Si	Verificar daños físicos - obstrucción de la manguera y manómetro de operación (si corresponde) :	Si
La masa del extintor corresponde a los rótulos :	Si	Observaciones PV :	No aplica

04. ESTADO

1. Estado : Sistema operativo 3. Observaciones SSR : No aplica
2. Observaciones EST : No aplica

05. OBSERVACIONES E IMPEDIMENTOS

1. Requiere impedimento : No 2. Genera documento : No

PROTOCOLO N°: 36243 / SERVICIO DE INSPECCION
TAG: CCU-H1-EXT-10
GERENCIA: GSER-HAULAGE I
AREA: SUPERFICIE CO-DISTRIBUCION 1
SECTOR: CONTAINERS
ESTADO: Terminada validada



3. Observaciones OI : No aplica
5. Validado por :
4. Extintor de reemplazo : No aplica

06. ODS

1. Es ODS : No
3. Observaciones ODS : No aplica
2. Cantidad HH : No aplica