

Equipo: SUB-SEH2-DET-2
Gerencia: GMINMS-SE HAULAGE II
Area: MINA SUBTERRANEA-DISTRIBUCION 1
Sector: SE H2A
Estado: Terminada validada

01. ENCABEZADO

1. **Fecha :**2023-06-13
2. **Técnico ejecutor :**Wilson Reinoso Jaime Miranda

02. DETALLE EQUIPO

Detalle :SE H2A
Marca Modelo :MS-2

03. DETALLE MANTENCIÓN

Campana Electromagnética Cantidad :No aplica.
Detector de Temperatura Canridad :No aplica.
Detector Iónico Cantidad :No aplica.
Detectores Fotoeléctricos Cantidad :01
Estado de fusibles Cantidad :01
Modulo de Monitoreo Cantidad :No aplica.
Pantalla-Teclado-Leds Cantidad :16
Pulsador de Aviso Cantidad :01
Sirena acústica Cantidad :No aplica.
Sirena con luz estroboscópica Cantidad :01
Tarjeta Principal de Control :Si
Tarjeta Principal de Control Cantidad :01

04. DETALLE VOLT. TC

Alimentación Auxiliar AMPERES :24
Alimentación Auxiliar VOLT. MED. :No aplica.
Alimentación Auxiliar VOLT. NOM :No aplica.
Alimentación Primaria AMPERES :No aplica.
Alimentación Primaria VOLT. MED. :221
Alimentación Primaria VOLT. NOM :220
Total dispositivos en falla :No aplica.

04.1 DETALLE COMP TC

Bateria de Respaldo N° 1 AMPERES :12
Bateria de Respaldo N° 1 VOLT. MED. :13
Bateria de Respaldo N° 1 VOLT. NOM :12
Bateria de Respaldo N° 2 AMPERES :No aplica.
Bateria de Respaldo N° 2 VOLT. MED. :No aplica.
Bateria de Respaldo N° 2 VOLT. NOM :No aplica.
Voltaje Supervisión NAC 1 AMPERES :No aplica.
Voltaje Supervisión NAC 1 VOLT. MED. :No aplica.
Voltaje Supervisión NAC 1 VOLT. NOM :No aplica.
Zona Detección N° 1 AMPERES :No aplica.
Zona Detección N° 1 VOLT. MED. :No aplica.
Zona Detección N° 1 VOLT. NOM :No aplica.

05. ESTADO

1. **Estado :**Sistema operativo.
2. **Observaciones EST :**No aplica.
3. **Observaciones SSR :**No aplica.

06. OBSERVACIONES E IMPEDIMENTO

1. **Requiere impedimento :**No
2. **Genero documento :**No
3. **Observaciones OI :**No aplica.
4. **Validado por :**No aplica.

07. ODS

1. **Es ODS :**No
2. **Cantidad HH :**No aplica.
3. **Observaciones ODS :**No aplica.