

**Equipo:** SAL-SDC-ATQ-8**Gerencia:** GSER-SALA DE CAMBIO**Area:** SALADILLO-DISTRIBUCION 1**Sector:** SALA CAMBIO QUILLAYES 1 PISO**Estado:** Terminada sin validar

---

**01. ENCABEZADO**

1. **Fecha** :No aplica.
2. **Técnico Ejecutor** :josorio ccarrillo

---

**02. DETALLE EQUIPO**

**Detalle** :SALA DE CAMBIO LOS QUILLAYES 1ER PISO  
**Marca Modelo** :nacional  
**N°Serie** :

---

**03. PAUTA VERIFICACIÓN**

**Acceso** :No aplica.  
**Acometida y Pipping** :Bueno  
**Acoples mang-Valv** :Bueno  
**Carrete porta manguera** :No aplica.  
**Gabinete (daño físico -pintura -desgrase)** :No aplica.  
**Limpieza exterior general** :Bueno  
**Manguera (daños -enrollado)** :Bueno  
**Manómetro** :No Aplica  
**Pintura** :Bueno  
**Pitón (Daño físico -limpieza y lubricación)** :Bueno  
**Puerta -Acrilico** :Bueno  
**Roscas (hilos)** :Bueno  
**Señalética** :No aplica.  
**Valvula de corte** :Bueno  
**Valvula principal** :Bueno  
**Observaciones PV** :No aplica.

---

**04. ESTADO**

1. **Estado** :Sistema operativo.
2. **Observaciones EST** :No aplica.
3. **Observaciones SSR** :No aplica.

---

**05. OBSERVACIONES E IMPEDIMENTOS**

1. **Requiere impedimento** :No
2. **Genero documento** :No
3. **Observaciones OI** :No aplica.
4. **Validado por** :No aplica.

---

**06. ODS**

1. **Es ODS** :No
2. **Cantidad HH** :No aplica.
3. **Observaciones ODS** :No aplica.