PROTOCOLO Nº: 32346 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG: CCU-SBC-EAL-2

GERENCIA: GSER-SUBESTACION CORDILLERA AREA: SUPERFICIE CO-DISTRIBUCION 1 **SECTOR:** SE CORD FILTRO ARMONICO(SUBTE)

ESTADO: Terminada validada



01. ENCABEZADO

1. Fecha: No aplica 2. Técnico ejecutor : j torres

02. DETALLE EQUIPO

Detectores de llama:

Detectores de

Fecha ultima P.H.: Agente: No aplica agua

Detalle: SE CORDILLERA FILTRO Peso total: No aplica

ARMONICO (SUBTERRANEO)

03. DETALLE DISPOSITIVOS DETECCIÓN

Detectores Fotoeléctricos Bueno Abortador descarga: No aplica

Abortador descarga

Cantidad: **Detectores Fotoeléctricos**

Cantidad:

Abortador descarga Detalle: **Detectores Fotoeléctricos**

Detalle:

No aplica

Bueno

Baterias de respaldo: Detectores iónicos : Bueno

Campanilla: No aplica

Detectores iónicos Campanilla Cantidad: Cantidad:

Campanilla Detalle: Detectores iónicos Detalle

Discador telefónico: No aplica

Detectores de llama Cantidad:

Detectores de llama

Gabinete Nema: No aplica Detalle:

Limpieza General: Bueno **Detectores de**

No aplica temperatura: Módulo de monitoreo y No aplica

control:

temperatura Cantidad: Módulo de monitoreo y control Cantidad:

Detectores de

Módulo de monitoreo y temperatura Detalle : control Detalle:

Estado de fusibles :

Bueno

PROTOCOLO Nº: 32346 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG: CCU-SBC-EAL-2

GERENCIA: GSER-SUBESTACION CORDILLERA **AREA:** SUPERFICIE CO-DISTRIBUCION 1 **SECTOR:** SE CORD FILTRO ARMONICO(SUBTE)

ESTADO: Terminada validada

Pulsador alarma:

Pulsador alarma Detalle:



No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Panel de extinción : Bueno Pulsador descarga Detalle

Panel de extinción Detalle

Señal monitoreo : No aplica

Pantalla-Teclado-Leds: Bueno Señal monitoreo Cantidad

Señal monitoreo Detalle :

Pulsador alarma Cantidad

Sirena con luz estroboscópica :

Sirena con luz

No aplica

Pulsador descarga : No aplica estroboscópica Cantidad :

Pulsador descarga Sirena con luz

Cantidad : estroboscópica Detalle :

Observación PV : No aplica

04. DETALLE EQUIPOS DE EXTINCIÓN

Acceso al equipo : No aplica Instrucciones de uso : No aplica

Actuador(es) Local: Bueno Manómetros: No aplica

Actuador(es) neumáticos Bueno Manómetros Cantidad :

:

Bracket Cilindro(s): No aplica

Cabezal de descarga : Bueno Sello-Calendario : No aplica

Cabezal de descarga Señaléticas o letreros :

Cabezal de descarga Cantidad :

_ _ _ _ _

Cabezal de descarga Detalle :

Detaile !

Cilindro Detalle : Tuberia descarga : No aplica

Cilindros: Bueno Tuberia descarga Detalle:

Cilindros Cantidad : Tubo act. neumático : No aplica

Flexibles: No aplica Válvula de alivio: No aplica

Observaciones PV: No aplica

Seguros (Cilindros -

actuador -etc):

Switch presión :

Tobera descarga:

05. ESTADO

PROTOCOLO Nº: 32346 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG: CCU-SBC-EAL-2

GERENCIA: GSER-SUBESTACION CORDILLERA **AREA:** SUPERFICIE CO-DISTRIBUCION 1 **SECTOR:** SE CORD FILTRO ARMONICO(SUBTE)

ESTADO: Terminada validada



1. Estado : Sistema operativo **2. Observaciones EST :** No aplica

06. OBSERVACIÓN E IMPEDIMENTOS

1. Requiere impedimento No 3. Observaciones OI : No aplica

4. Validado por : No aplica

2. Genero documento : No

07. ODS

1. Es ODS : No **3. Observaciones ODS :** No aplica

2. Cantidad HH: No aplica