



Subsidiecheck

Jouw woning verduurzamen

Adres

Joeswerd 109, 9746CR Groningen

Rapportagedatum

11 mei 2026



PandIQ Wonen
www.pandiq.nl

*Indicatief rapport op basis van
openbare registraties (BAG & EP-Online)*

Versie 1.0
{{datum}}

Interpretatie en context

Gebouwprofiel

Let op: voor uw woning is geen actueel energielabel gevonden in EP-Online. De onderstaande scores zijn indicatief op basis van bouwjaar 2006 en vergelijkbare woningen uit dezelfde periode. Uw woning uit 2006 heeft een sterke gebouwschil. Via de ISDE is mogelijk een startbedrag van €1,025 plus €225 per kW vermogen beschikbaar voor een warmtepomp. Ontdek of uw woning klaar is voor gasloos wonen via www.pandiq.nl.

Dit rapport is opgesteld op basis van openbare registraties (BAG en EP-Online) voor Joeswerd 109, 9746CR Groningen. De woning is gebouwd in 2006.

Energieprestatie

De energieprestatie van uw woning wordt onder andere bepaald door twee begrippen: energiebehoefte en warmtebehoefte.

Warmtebehoefte geeft aan hoeveel warmte uw woning nodig heeft om comfortabel op temperatuur te blijven. Dit zegt vooral iets over de kwaliteit van de isolatie en de gebouwschil.

Energiebehoefte is breder en omvat het totale energieverbruik van de woning. Dit is dus inclusief verwarming, maar ook warm water en ventilatie.

Kort gezegd:

- Warmtebehoefte = hoe goed uw woning warmte vasthoudt
- Energiebehoefte = hoeveel energie u totaal nodig heeft

Uw woning:

Er zijn geen EP-Online kengetallen beschikbaar voor deze woning. De energieprestatie kan daardoor niet automatisch worden geduid. Een maatwerkadvies geeft hier meer inzicht.

Basis en totstandkoming van dit rapport

Dit rapport is automatisch samengesteld op basis van openbare gegevens uit onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en EP-online, aangevuld met algemene kennis en praktijkervaring op het gebied van verduurzaming. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het gebouwprofiel en mogelijke verbeterkansen.

Financiële indicaties zijn schattingen op basis van bouwjaar en gemiddelde woningkenmerken. Definitieve bedragen hangen af van de werkelijke situatie ter plaatse.

De informatie is bedoeld als eerste inzicht en kan afwijken van de werkelijke situatie. Wij adviseren om voor het nemen van beslissingen aanvullend onderzoek te doen.

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend, de gegevens kunnen onvolledig of onjuist zijn en PandIQ is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gevolgen van gebruik.

Woninggegevens

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de landelijke energielabelregistratie EP-Online.

Adres	Joeswerd 109, 9746CR Groningen
Datum rapport	11 mei 2026
Bouwjaar	2006
Bouwperiode	2006-2014
Gebruiksoppervlakte	79 m ²
Energielabel	-
Registratiedatum	-
Geldig tot	-
Energiebehoefte	-
Warmtebehoefte	-
Woningtype	-

Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG/PDOK) en landelijke energielabelregistratie EP-Online.

Kenmerken van deze bouwperiode

Uw woning valt onder het Bouwbesluit van 1992, met latere aanscherpingen via de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De schil is standaard voorzien van dakisolatie, spouwvulling en mechanische ventilatie, een kwalitatief goede basis met Rc 2,5. De focus verschuift hier van basisisolatie naar het optimaliseren van systemen en het dichten van de laatste energielekken.

Kansen en verbeterpotentieel

Een lage score betekent niet dat geen actie mogelijk is, maar dat het rendement ten opzichte van de investering doorgaans beperkter is.

 Dak 2/5 ★☆☆☆☆ Redelijk	 Gevel 2/5 ★☆☆☆☆ Redelijk	 Vloer 2/5 ★☆☆☆☆ Redelijk	 Glas 2/5 ★☆☆☆☆ Redelijk
--	--	--	---

Onderdeel	Score	Beoordeling
Dak	2/5	Redelijk
Gevel	2/5	Redelijk
Vloer	2/5	Redelijk
Glas	2/5	Redelijk

Een logische aanpak volgt de isolatietrias:

- 1 Beperk warmteverlies door te isoleren
- 2 Optimaliseer het afgiftesysteem
- 3 Verduurzaam de opwek — warmtepomp of zonnepanelen

Gevel, score 2/5 (Redelijk) Dit onderdeel is op orde. Grote ingrepen zijn hier niet de eerste prioriteit.

Dak, score 2/5 (Redelijk) Dit onderdeel is op orde. Grote ingrepen zijn hier niet de eerste prioriteit.

Glas, score 2/5 (Redelijk) Dit onderdeel is op orde. Grote ingrepen zijn hier niet de eerste prioriteit.

Vloer, score 2/5 (Redelijk) Dit onderdeel is op orde. Grote ingrepen zijn hier niet de eerste prioriteit.

Financiële indicaties zijn schattingen op basis van bouwjaar en gemiddelde woningkenmerken. Definitieve bedragen hangen af van de werkelijke situatie ter plaatse.

	Min.	Max.
Totale investering	€ 13.841	€ 18.695
ISDE-subsidie	tot € 2.778	
Netto investering	€ 11.063	€ 15.917
Jaarlijkse besparing	€ 53	€ 72
Terugverdientijd	154 jaar	300 jaar

Gevel, score 2/5 (Redelijk) Dit onderdeel is op orde. Grote ingrepen zijn hier niet de eerste prioriteit.

Dak, score 2/5 (Redelijk) Dit onderdeel is op orde. Grote ingrepen zijn hier niet de eerste prioriteit.

Glas, score 2/5 (Redelijk) Dit onderdeel is op orde. Grote ingrepen zijn hier niet de eerste prioriteit.

Vloer, score 2/5 (Redelijk) Dit onderdeel is op orde. Grote ingrepen zijn hier niet de eerste prioriteit.

Financiële indicaties zijn schattingen op basis van bouwjaar en gemiddelde woningkenmerken. Definitieve bedragen hangen af van de werkelijke situatie ter plaatse.

Aandachtspunten en risico's

- Slechte luchtkwaliteit: deze woningen zijn bij oplevering al redelijk luchtdicht. Het verder dichten van kieren zonder het ventilatiesysteem te upgraden leidt direct tot een ongezond binnenklimaat en verhoogde kans op schimmelgroei.
- Vervuilde ventilatie: de mechanische afzuiging is vaak niet onderhouden. Dit kost energie en verslechtert de luchtkwaliteit merkbaar.
- Oververhitting in de zomer: de goede isolatieschil houdt warmte ook binnen. Bij het vervangen van glas voor zonwerende beglazing houdt dit in de winter ook 'gratis' zonnewarmte tegen. Overweeg een CO₂-indicator om de luchtkwaliteit na verduurzaming te monitoren.
- Sluipverbruik: inefficiënte instellingen van ventilatiesystemen zijn de grootste verliesposten, onzichtbaar maar structureel aanwezig op de energierekening.

Bouwfysisch risico bij na-isoleren: als uw woning al (gedeeltelijk) geïsoleerd is, brengt aanvullende isolatie bouwfysische risico's met zich mee. Een verstoorde dampdiffusie of onvoldoende ventilatie kan leiden tot vocht, condensatie en schimmelvorming in de constructie, schade die niet altijd direct zichtbaar is maar de constructie ernstig kan aantasten. Laat een erkend bedrijf of bouwfysisch adviseur daarom altijd eerst een technisch onderzoek uitvoeren voordat u overgaat tot na-isoleren.

Laat de bevindingen bevestigen via een foto-inspectie of maatwerkadvies. Neem contact op met PandIQ voor een concrete vervolgstap: www.pandiq.nl

Mogelijk relevante subsidies

Maatregel	ISDE 2026	Biobased Bonus	Min. Rc/Rd
Gevelisolatie (binnen/buiten)	€ 20.25/m ²	+ € 6.00/m ²	Rc ≥ 3,5 / Rd ≥ 2,5 m ² K/W
Dakisolatie	€ 16.25/m ²	+ € 5.00/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Zoldervloerisolatie	€ 4.00/m ²	+ € 1.50/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Spouwmuurisolatie	€ 5.25/m ²	+ € 1.50/m ²	Rc ≥ 1,1 m ² K/W
Vloerisolatie	€ 5.50/m ²	+ € 2.00/m ²	Rc ≥ 3,5 m ² K/W
Bodemisolatie (kruipruimte)	€ 3.00/m ²	+ € 1.00/m ²	Rc ≥ 1,3 m ² K/W

Maatregel	ISDE 2026	Biobased Bonus	Min. Rc/Rd
HR++ glas	€ 12.50/m ²	U ≤ 1,2 W/m ² K	

Vacuümglas	€ 25.00/m ²	$U \leq 0,7$ W/m ² K	
Triple glas	€ 111.00/m ²	$U \leq 0,7$ W/m ² K	
Isolerende deuren	€ 111.00/m ²	$U \leq 1,0$ W/m ² K	

Combinatiebonus

Uw subsidiebedrag verdubbelt als u twee of meer isolatiemaatregelen combineert, of een isolatiemaatregel combineert met een warmtepomp of zonneboiler. Vraag subsidie aan binnen 24 maanden na de eerste maatregel.

Vervolgstappen

Controleer dit rapport en ontdek welke stappen u nu kunt zetten om uw woonlasten te verlagen en uw comfort te verbeteren. PandIQ begeleidt u stap voor stap door het hele traject.

Via het PandIQ-dashboard krijgt u vrijblijvend:

- offertes op maat
- subsidie-inzicht en aanvraag
- mogelijkheden voor financiering
- inzicht in lagere energiekosten

Laat geen besparing liggen.

Start vandaag en haal meer uit uw woning zonder verplichtingen.

Word geen slapende betaler, maar wees slim en bespaar.

Disclaimer: dit rapport is indicatief en gebaseerd op registraties en aannames. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Uitvoering vereist altijd verificatie op locatie en controle van actuele regelgeving.