


A stylized illustration of a tree with a thick brown trunk and a full, rounded green canopy. The tree is situated on a small, rounded green hill. Two small green bushes are visible at the base of the tree. The background features a large, light beige circular shape on the right side.

YURAGUARD

Escuchando el Amazonas para
cuidarla



¿QUÉ PASARÍA SI UN ÁRBOL
PUDIÉRA AVISAR QUE ESTÁ SIENDO
TALADO ANTES DE QUE SEA
DEMASIADO TARDE?

PROBLEMÁTICA

En el año 2022, Perú ocupó el quinto lugar a nivel mundial entre las naciones con mayor pérdida de bosques primarios, alcanzando aproximadamente **160,991 hectáreas deforestadas**.

Según la información recopilada en 2025, OSINFOR identificó más de **24 mil metros cúbicos de madera de origen ilegal**.



Incautación de troncos talados de forma ilegal en Ucayali, 2023

SOLUCIÓN


YuraGuard

Sistema de monitoreo en tiempo real que detecta el **sonido de motosierras** alrededor, la **presencia humana** cercana y la **vibración** del mismo árbol.


Beneficios

- Prevención temprana de una tala
- Detección con uso de IA
- Una aplicación que muestre la alerta
- Integración de sensores accesibles


Sensores



MAX9814
Micrófono



Radar mmWave
24GHz



Módulo MPU6050

MODELO DE NEGOCIO

Modelo de ingreso

Se planea vender el dispositivo a municipalidades, comunidades nativas, ONGs ambientales, concesiones forestales y entidades de fiscalización

Estrategia

- Desarrollo de un prototipo efectivo
- Validación en entornos controlados
- Creación de alianzas
- Difusión por programas rurales
- Ser accesible



EQUIPO 9



Martha Medina

Ing. Informática




Anderson Bruno

Ing. Industrial




Angel Valverde

Ing. Ambiental



Xiomara Quispe

Ing. Industrial



Aldair Castillo

Ing. Informática

Logros en el proyecto

- Se definió una solución técnica accesible.
- Se identificaron los parámetros principales.
- Se realizó la lista de exigencias.