


INFORME DE ENSAYOS			
N°			
Cliente/Proyecto:		Ing. Anibal Buadas	
Identificación de la muestra:		132	
Fecha de ingreso:		25/05/2017	
Observaciones:		Acopio campamento Arroyo Grande	
Muestreo realizado por el cliente			
Tipo de material:		Agregado grueso	
Cantera:		Teblix	
Emisión del informe:		12/06/2017	

RESULTADOS

Ensayo de tamizado (UY-A-15-89)							
Fecha ensayo 26/05/2017					Especificaciones		
Abertura de tamiz (")		Retenido(g)	% retenido	% pasa	Abertura de tamiz (mm)	Min	Max
1	25.00	0.0	0.0	100.0			
3/4	19.00	7.9	0.5	99.5			
1/2	13.20	692.8	39.5	60.1			
3/8	9.50	815.4	46.5	13.6			
5/16	8.00	159.4	9.1	4.5			
1/4	6.30	50.2	2.9	1.6			
Nº 4	4.75	19.7	1.1	0.5			
Nº 8	2.36	3.4	0.2	0.3			
Nº 10	2.00	0.6	0.0	0.3			
Nº 80	0.18	6.5	0.4	0.0			
Pasa	0.00	6.3	0.4				
Total suma		1754.3	100.0				



Observaciones

Sin observaciones particulares

Resistencia al desgaste (Los Angeles) (UY A 23)			
Fecha ensayo 16/05/2017			
Graduación	Desgaste (%)	Especificación	Observaciones
B	35.1	-	-

Polvo impalpable (UNIT 72)		
Fecha ensayo 16/05/2017		
Polvo impalpable (%) 0.5	Especificación -	Observaciones -
Chatura de agregados (UY A 21)		
Fecha ensayo 30/05/2017		
Indice de Chatura 0.55	Especificación -	Observaciones -
Los resultados de ensayos presentados en este informe, refieren exclusivamente a la muestra ensayada. Este informe sólo será válido en su versión firmada.		
Q. Paula Morales Responsable técnico		