

TRUE REPORT



	ZWR80-0401804
Auction	USS NAGOYA
Auction date	2023-08-11
Lot number	60123
Frame	ZWR80G
Vendor	TOYOTA
Model	ESQUIRE
Mileage	43,000KM
Displacement	1800
Year	2019
Grade	HV GI PRE B LATTE LA
Equipment	
Transmission	IA
Color	BLACK
Score	4.5
Status	
Powered By	Car Mods BD

名古屋初出品コーナー

No. 60123

車歴 (自家用以外は記入)	排気量	型式	評価点
1800	1800	DAA-ZWR80G	4.5
初度登録年月	車名	形状	内装
R1/6月	IS7-1P	グレードアップモデル フルタイム4WD ハイブリッドGI	B

車検	年	月	シフト	純正	SR	純AW	PS	PW
走行	82,131	(km)	IA	有	有	有	有	有
外色	黒	色替	冷房	有	有	有	有	有
燃料	ガソリン	軽油	新車整備手帳	有	有	有	有	有
輸入	年式	輸入区分	ハンドル	名義変更期限	月	日	月	日
ディーラー・並行	左・右	月	日	月	日	月	日	月

リサイクル
預託金 12500 円 車検定員 7人 積載量 t


登録 No. ZWR80-0401804
車台 No. シリアル No.

◎注意事項 (修復・不具合箇所および状態等)
スライドドア・シートヒーター
フルタイム4WD・ナビ・カメラ
ビルトインLED・LEDヘッド
フルタイム4WD

◎検査員報告 (USS使用欄)
ハンドルカク付
ルーフ部一部
小キズあり

【荷台内寸】約 × × (cm)
長さ cm 幅 cm 高さ cm ← (車検証上の寸法)

スベア





Browse QR code for validation



Auction list explanation

1. A1 Small Scratch
2. A2 Scratch
3. A3 Big Scratch
4. E1 Few Dimples
5. E2 Several Dimples
6. E3 Many Dimples
7. U1 Small Dent
8. U2 Dent
9. U3 Big Dent
10. W1 Repair Mark/Wave (hardly detectable)
11. W2 Repair Mark/Wave
12. W3 Obvious Repair Mark/Wave (needs to be repainted)
13. S1 Rust
14. S2 Heavy Rust
15. C1 Corrosion
16. C2 Heavy Corrosion
17. P Paint marked
18. H Paint fadedX Need to be replaced
19. XX Replaced
20. B1 Small dent with scratch (size like a thumb)
21. B2 Dent with scratch (size like flat of the hand)
22. B3 Big Dent with scratch (size like elbow)
23. Y1 Small Hole or Crack
24. Y2 Hole or Crack
25. Y3 Big Hole or Crack
 - X1 Small Crack on Windshield (approximately 1cm)
26. R Repaired Crack on Windshield
 - RX Repaired Crack on Windshield (needs to be replaced)
27. X Crack on Windshield (needs to be replaced)
28. G Stone chip in glass