



Entrada

Imóvel	00471.002.05	Locador	Simone Werneck
Endereço	RUA Engenheiro Schamber, 222 AP 54	Locatário	Helio da Silva Correia
Bairro	CENTRO	CPF Locatário	11818398664
Cidade	PONTA GROSSA	Data Entrega Vistoria	11/08/2026
Finalidade	Residencial	Edifício	Edifício Cathedral Plaza

Vistoriador Thiago de Lima

Fiador : Helio Mauro Correa

Fiador : Eliana Aparecida da Silva Correa

Sala

Parede	*Paredes em alvenaria, na cor branco gelo acrílico fosco pintura nova.
Piso	*Piso em alvenaria, revestido com cerâmicas na cor palha, com rodapés em madeira na cor verniz pintura em bom estado.
Teto	*Teto em alvenaria, na cor branco neve acrílico fosco pintura nova.
Porta	*Porta de madeira em bom estado, estilo lisa frisada em bom estado, com caixilho e vistas em madeira em bom estado, na cor verniz pintura em bom estado, com uma fechadura cromada com acabamentos em bola e com trincos em l e com uma chave em bom estado, uma fechadura tetra com uma chave em bom estado, porta com protetor de ruídos na cor marrom em bom estado, e lado externo com uma placa em ferro com os números "54" em bom estado.
Janela	*Janela em esquadria de alumínio em bom estado, na cor marrom esmalte sintético pintura de fábrica em bom estado, com duas folhas de vidros lisos e transparentes em bom estado, fechadura e puxador em PVC na cor preta em bom estado, com trilho e correções em bom estado.
Componentes Elétricos	*Com espelhos de luz em PVC na cor branca em bom estado, sendo entre tomadas, interruptores, placas cegas, placas com furo com fios de internet, com dois spots em PVC na cor branca com lâmpada em bom estado.
Mobília	*Persiana em tecido na cor palha em bom estado, com cordas e em bom estado, vistas e acabamento em bom estado, limpa, sem marcas, sem rasgos e sem furos. *Um rack em mdf em bom estado, na cor marrom mesclado com marfim em bom estado, com prateleiras e interior em bom estado e com porta em bom estado.

Cozinha/Área de Serviço

Parede	*Paredes em alvenaria, revestida com cerâmicas na cor branca, com uma faixa decorativa em cerâmica na cor marrom em bom estado.
Piso	*Piso em alvenaria, revestido com cerâmicas na cor palha, com rodapés em madeira na cor verniz pintura em bom estado.
Teto	*Teto em alvenaria, na cor branco neve acrílico fosco pintura nova.
Porta	*Somente porta de passagem em bom estado.
Janela	*Janela em esquadria de alumínio, na cor marrom esmalte sintético pintura de fábrica, com duas folhas de vidros lisos e transparentes, fechadura e puxador em PVC na cor preta, com trilho e correções em bom estado.
Componentes Elétricos	*Com espelhos de luz em PVC na cor branca, sendo entre tomadas, interruptores, placas cegas, e dois spots em PVC na cor branca com lâmpada em bom estado.



Mobília	*Cozinha planejada em MDF na cor palha mesclado com marrom verniz, com portas, gavetas, dobradiças cromadas, puxadores cromados, corrediças de metal, amortecedores, interior dos armários em bom estado, uma cuba em alumínio com tampa no dreno em bom estado, um sifão em PVC, uma torneira em ferro estilo bica alta em bom estado. *Uma geladeira da marca Electrolux RE 28 na cor branco em bom estado, com interior e prateleiras em bom estado, sem teste. *Um fogão da marca Dako na cor branca em bom estado, com tampa em vidro e acendedores completos, com uma mangueira de gás em bom estado, sem teste. *Duas forminhas de gelo na cor verde em bom estado. *Mesa em MDF em bom estado, na cor palha, com sinais marcas devido ao tempo de uso, com duas cadeiras em MDF na cor palha em bom estado, com sinais de marcas devido ao tempo de uso. *Um tanque em concreto na cor branca com pedestal em bom estado, uma torneira cromada estilo curta em bom estado. *Um saleiro em PVC incolor com tampa na cor preto fixado na parede em bom estado. *Um interfone em PVC na cor branco em bom estado, sem teste. *Um depurador de ar em bom estado, sem teste. *Um varal em ferro fixado na parede em bom estado. *Um nicho próximo ao piso sem acabamento com canos de PVC e um registro no interior do mesmo em bom estado. *Armários com pés em PVC, MDF com marcas de estufamento próximo ao piso.
---------	---

Bwc Social

Parede	*Paredes em alvenaria, revestida com cerâmicas na cor branca, com uma faixa decorativa em cerâmica na cor marrom em bom estado.
Piso	*Piso em alvenaria, revestido com cerâmicas na cor palha, com rodapés em madeira na cor verniz pintura em bom estado.
Teto	*Teto em alvenaria, na cor branco neve acrílico fosco pintura nova.
Porta	*Porta de madeira, estilo lisa em bom estado, com caixilho e vistas em madeira em bom estado, na cor verniz pintura em bom estado, com uma fechadura cromada com acabamentos em bola e com trincos em l e com uma chave fixa.
Janela	*Janela em esquadria de alumínio, na cor marrom esmalte sintético pintura de fábrica em bom estado, janela estilo basculante, com uma folha de vidros cancelado e transparentes, puxador e haste em PVC na cor preta em bom estado.
Componentes Elétricos	*Com espelhos de luz em PVC na cor branca em bom estado, sendo entre tomadas, interruptores, placas cegas, e dois spots em PVC na cor branca com lâmpada em bom estado.



Mobília	*Pia com pedestal na cor palha em bom estado, sifão em PVC na cor branca em bom estado, sifão em aço cromado mangueira para água em bom estado, com uma torneira cromada estilo curta em bom estado. *Vaso sanitário com caixa acoplada na cor palha em bom estado, com válvula de acionamento na cor palha em bom estado, com acento em PVC e com tampa na cor branco em bom estado. *Um porta toalhas cromado estilo gancho em bom estado. *Um porta toalhas cromado estilo bola em bom estado. *Um porta toalhas cromado estilo varão em bom estado. *Um porta papel com acabamento em acrílico em bom estado. *Um porta sabonete cromado com acabamento em pvc incolor em bom estado. *Um porta shampoo em ferro estilo duplo na cor preto, estilo aramado em bom estado. *Dois registros cromados em bom estado. *Um chuveiro em PVC na cor branco em bom estado, com haste em bom estado, com mangueirinha e com fios elétricos a vista, chuveiro sem teste. *Um box em esquadria de alumínio em bom estado, com duas folhas de vidros lisos e transparentes em bom estado, com puxadores na cor cromado em bom estado, dobradiças em ferro na cor prata em bom estado. *Um armário em PVC na cor palha mesclado com cromado e com porta em bom estado, interior do armário em bom estado, com espelho em bom estado. *Um ralo em pvc na cor cromado estilo quadrado em bom estado.
---------	--

Quarto

Parede	*Paredes em alvenaria, na cor branco gelo acrílico fosco pintura nova.
Piso	*Piso em alvenaria, revestido com cerâmicas na cor palha, com rodapés em madeira na cor verniz pintura em bom estado.
Teto	*Teto em alvenaria, na cor branco neve acrílico fosco pintura nova.
Porta	*Porta de madeira, estilo lisa em bom estado, com caixilho e vistas em madeira, na cor verniz pintura em bom estado, com uma fechadura cromada com acabamentos em bola e com trincos em l e com uma chave.
Janela	*Janela em esquadria de alumínio, na cor marrom esmalte sintético pintura de fábrica, com duas folhas de vidros lisos e transparentes, fechadura e puxador em PVC na cor preta, com trilho e corredeiras em bom estado.
Componentes Elétricos	*Com espelhos de luz em PVC na cor branca, sendo entre tomadas, interruptores, placas cegas, placas com furo com fios de internet, com um spot em PVC na cor branca com lâmpada em bom estado.
Mobília	*Um armário guarda roupas em MDF, na cor palha mesclado com preto, com portas em bom estado, gavetas em bom estado, interior e prateleiras em bom estado, puxadores em PVC na cor cinza mesclado com preto, dobradiças cromadas em bom estado, corredeiras de ferro em bom estado. *Um armário sapateira em na cor palha mesclado com preto, com portas em bom estado, puxadores em PVC na cor cinza, dobradiças cromadas, interior do armário em bom estado, com prateleiras em bom estado. *Persiana em tecido na cor palha, com cordas e em bom estado, vistas e acabamento em bom estado, limpa, sem marcas e sem rasgos e furos.

Chaves

Chaves Internas	*Uma chave fixa da porta do bwc. *Uma chave da porta do quarto.
Chaves Externas	*Uma tag funcionando e com teste. *Um controle funcionando e com teste. *Uma chave da porta de entrada do imóvel. *Uma chave tetra da porta de entrada do imóvel.



OBS *Chaveiro com uma tag, um controle e duas chaves.

Fotos Entrada

Link Fotos <https://drive.google.com/drive/folders/19wtMP9KxB9O-z-5s4onmpieYWuKGiKc?usp=sharing>

OBS https://drive.google.com/drive/folders/1IXwLBx3iOLWRe1HcxDua_hhDwNK0R0aO?usp=sharing

Observação

OBS *O imóvel encontra-se limpo e organizado.

O imóvel encontra-se em condições de uso.

Acompanham e passam a fazer parte integrante do Relatório de Vistoria de Entrada e do Contrato de Locação, um arquivo salvo através de um link disponibilizado no item Fotos, que trata do registro fotográfico detalhado de todas as dependências do imóvel, objeto deste relatório para conferência.

Obs: Sugerimos para sua maior segurança que V.S. troque o segredo das fechaduras das portas externas. Qualquer reclamação ou não concordância com o relato na presente vistoria, deverá ser comunicado por escrito a ADMINISTRADORA, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir do recebimento das chaves, caso contrário será considerado aceito em todos os seus termos.

Verificar voltagem do imóvel (127v ou 220v).
Toda parte hidráulica e elétrica do imóvel encontra-se em boas condições de uso.

Conceito Imóveis Ponta Grossa Eirele-ME

Locatário - Helio da Silva Correia

Fiador - Helio Mauro Correa

Cônjuge - Eliana Aparecida da Silva Correa

Vistoriador(a) - Thiago de Lima