

INFORME DE EQUIPAMIENTO

Equipos en traslado — ANATOMIA PATOLOGICA

Equipos del hospital actual que se trasladan al Nuevo Hospital Del Salvador. El listado distingue lo ya validado por el SSMO del listado 2021 y lo incorporado con posterioridad, que está por validar.

Registros	Unidades	Validados SSMO 2021	Por validar SSMO 2026
9	15	9	0

Validado por el SSMO — listado oficial 20219 registros · 15 unidades

Equipos ya revisados y aprobados por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

EQUIPO	MARCA · MODELO	RECINTO	CAN T.	EMPRESA / RESPALDO
CENTRÍFUGA	MPW · MPW-56	I.2.46.3.3_C · Laboratorio de Cortes	1	—
CÁMARA DIGITAL	OLYMPUS · DP2-SAL	I.2.46.1.7 · ANATOMÍA PATOLÓGICA	1	GALÉNICA S.A · MEMO N°78/21
DESCALCIFICADOR	MILESTONE · KOS	I.2.46.3.1 · Sala de Muestras	1	—
ESTACIÓN DE LAVADO DE PARAFINA (HISTOMATE)	MILESTONE · HISTOSMATE	I.2.46.3.5 · Laboratorio Procesamiento Tinción	1	—
Inmunotincionador (3 modulos)	Ventana · GX	I.2.46.3.4 · ANATOMÍA PATOLÓGICA	1	Roche · MEMO N°78/21
MICROSCOPIO CON CÁMARA DIGITAL	OLYMPUS · BX46	I.2.46.1.7 · ANATOMÍA PATOLÓGICA	5	GALÉNICA S.A · MEMO N°78/21
PCR TIEMPO REAL	BIOCARTIS · IDYLLA	I.2.46.3.2 · Inmunofluorescencia	1	—
Refrigerador Clínico 1000 lt	BIOBASE · VXC-V1000M	I.2.46.3.4 · ANATOMÍA PATOLÓGICA	3	NEWPATH · MEMO N°78/21
SELLADOR DE BOLSAS	MILESTONE · SEALSAFE	I.2.46.3.1 · Sala de Muestras	1	—

Cómo leer este informe. El bloque verde reúne los equipos del **listado oficial 2021 ya validado por el SSMO**; el bloque ámbar, las **incorporaciones posteriores que están por validar**. Las filas con fondo crema tienen aprobación marcada como *Pendiente* o *No* en la planilla de origen. El servicio se resolvió por código de recinto y, cuando no fue posible, por el nombre histórico del servicio o del recinto, de modo que ningún equipo quede fuera.