

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Alivio del Dolor

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
16	40	7

APOYO DIAGNOSTICO

Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	5	A.23.2.7
	Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	2	Sala Procedimientos Fotocoagulación Indirecto

APOYO QUIRURGICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	2	A.23.2.7/A.23.2.8/A.23.2.9

APOYO TERAPEUTICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Calentador De Paciente 3M BAIR HUGGER 675 Ficha en Drive >	2	A.23.2.7/A.23.2.8/A.23.2.9

LABORATORIO/FARMACIA			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	1	Box Enfermería

MOBILIARIO CLINICO				
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos	
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 130.069 Piso Clínico COINFY MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo Asiento Ruedas con freno 	Piso Clínico COINFY CARE MA08 Ficha en Drive >	5	A.23.2.7/A.23.2.8/A.23.2.9 · Box Enfermería · Sala Procedimientos Fotocoagulación Indirecto	
	Sillon Clínico LOS PINOS SMM-251 Ficha en Drive >	5	Consulta Médica · Sala Procedimientos Fotocoagulación Indirecto	
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	4	Secr.-Adm.-Rec.	
in 25 	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	2	A.23.2.7/A.23.2.8/A.23.2.9	
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	2	A.23.2.7/A.23.2.8/A.23.2.9	
	Mesa mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	2	A.23.2.7/A.23.2.8/A.23.2.9	
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	1	Estación Enfermería	

MONITOREO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	2	Sala Procedimientos Fotocoagulación Indirecto
	Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad GENERAL ELECTRIC B105 Ficha en Drive >	2	A.23.2.7/A.23.2.8/A.23.2.9
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	1	Estación Enfermería
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Impresora: Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos paramentos como: fecha y hora, frecu			

SIN CLASIFICAR			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
—	Divan Examen Mundo Medica DEXM Ficha en Drive >	2	Box Enfermería