

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Dermatología

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
29	90	11

APOYO DIAGNOSTICO

Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Lupa Dermatologica RIMSA L88 - LEDM Ficha en Drive >	8	A.17.2.6 · Sala Toma Muestras
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	7	Estac. Enferm. Area Amb.
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L1111111A rodable Ficha en Drive >	7	A.17.2.6
	Dermatoscopio HEINE Delta 30 Pro Ficha en Drive >	1	Consulta Médica

APOYO QUIRURGICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	6	A.17.2.9 · Consulta Médica · Sala Toma Muestras
	Electrobisturi Baja Potencia MEGADYNE MEGAPOWER Ficha en Drive >	1	A.17.2.9
	Equipo Nitrogeno Brymill Kit Brymill Ficha en Drive >	1	Sala Toma Muestras
	Laser CO2 DERMATOLOGIA LUTRONIC eCO2 Ficha en Drive >	1	Sala Toma Muestras

APOYO TERAPEUTICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Lampara De Fototerapia Uva DAAVLIN MSERIES Ficha en Drive >	2	Consulta Enfermería
	Cabina De Puvaterapia NATIONAL BIOLOGICAL CORP HOUVA IV	1	Consulta Enfermería
	Equipo Terapia Fotodinamica LUTRONIC HEALITE II COMBO Ficha en Drive >	1	Consulta Enfermería

LABORATORIO/FARMACIA			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	3	A.17.3.2 · Consulta Médica · Sala Toma Muestras
	Microscopio Universal LEICA MICROSYSTEMS LEICA MICROSYSTEMS Ficha en Drive >	1	A.17.3.2

MOBILIARIO CLINICO				
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos	
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 130.069 Piso Clínico Coinfyre MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo Asiento Ruedas con freno 	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	15	A.17.2.6 · A.17.2.9 · Consulta Enfermería · Sala Toma Muestras	
 Posición extendida y respaldo elevado.	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	8	A.17.2.6 · Consulta Médica	
	Carro 2 Bandejas BAILIDA MX-FC-2804 Ficha en Drive >	7	A.17.2.4 · A.17.2.9 · Consulta Médica · Sala Toma Muestras	
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	4	A.17.2.2 · Consulta Médica · Sala Toma Muestras	
	Sillon DERMATOLOGIA MALVESTIO 384420 Ficha en Drive >	3	Consulta Enfermería · Sala Toma Muestras	
 o ad altezza amination couch able height a elevable que à hauteur e	Mesa Ginecologica MALVESTIO 349600 Ficha en Drive >	2	Sala Toma Muestras	
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	1	Sala Toma Muestras	
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	1	Estac. Enferm. Area Amb.	

	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	1	Sala Toma Muestras
	Mesa Arsenalera MALVESTIO 327081 Ficha en Drive >	1	A.17.2.9
	Mesa mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	1	Consulta Médica
	Mesa Para Toma De Muestras PLUSMEDICAL NAC-MTM02 Ficha en Drive >	1	Sala Toma Muestras
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	1	Jefe Servicio

MONITOREO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	2	A.17.2.9 · Sala Toma Muestras
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1	Sala Espera de Pacientes
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	1	Estac. Enferm. Area Amb.
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Impresora: Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia			