


Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Transplante

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
15	50	6

APOYO DIAGNOSTICO

Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	9	Box Consulta Médica · Consulta Médica · Estación Enfermería · Proced. ecocardiografía · Procedimientos/Recuperacion
	Otooftalmoscopio Portatil WELCHALLYN 92871-BLK Ficha en Drive >	9	Box Consulta Médica · Consulta Médica · Proced. ecocardiografía
	Negatoscopio 2 Caras MINSTON MSTXD LED2 Ficha en Drive >	5	Consulta Médica
	Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	3	Estación Enfermería

APOYO QUIRURGICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	1	Procedimientos/Recuperacion

IMAGENOLOGIA			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Ecotomografo doppler portátil GENERAL ELECTRIC Logiq E pro	1	Procedimientos/Recuperacion
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Consola — Portátil tipo laptop o point of care • Impresora: Bandeja para impresora • Impresora: Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte			

LABORATORIO/FARMACIA			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Freezer HAIER DW25L262 Ficha en Drive >	2	Box Consulta Médica

MOBILIARIO CLINICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	12	Box Consulta Médica · Consulta Médica · Estación Enfermería · Proced. ecocardiografía
	Silla de ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	2	Box Consulta Médica
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	1	Procedimientos/Recuperacion
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	1	Procedimientos/Recuperacion
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	1	Procedimientos/Recuperacion
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.009 Piso Clínico COINFYRE MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo  Asiento  Ruedas con freno 	Piso Clínico COINFYRE MA08 Ficha en Drive >	1	Procedimientos/Recuperacion

MONITOREO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1	Sala Espera Familiares
	Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad GENERAL ELECTRIC B105 Ficha en Drive >	1	Procedimientos/Recuperacion