

INFORME DE EQUIPAMIENTO

Equipos en traslado — UNIDAD DE TRAUMA OCULAR (UTO)

Equipos del hospital actual que se trasladan al Nuevo Hospital Del Salvador. Primero, el estado vigente de la revisión por subdirección (4 estados); después, como referencia, el listado maestro con lo validado por el SSMO en 2021 y lo incorporado con posterioridad.

Estado vigente · revisión por subdirección (2026-09-16)

Corte preparado por la Jefatura de Equipos Médicos para las reuniones con Subdirección Médica. Cuatro estados: aprobados 2018 · validados SSMO · rechazados o en revisión · no informados.

1 · Aprobados 2018	2 · Validados SSMO	3 · Rechazados o en revisión	4 · No informados al SSMO
0 reg. · 0 u.	0 reg. · 0 u.	0 reg. · 0 u.	1 reg. · 1 u.

4 · No informados al SSMO	MARCA · MODELO	Nº	RECINTO	NOTA · INSTALACIÓN
Congelador de escleras Refrigeración y conservación · SDM	Midea · MD-25L106	1	B.26.12.1.5	AUN NO PRESENTADOS A SSMO · No hay en NHDS Instalación: Eléctrico