

INFORME DE EQUIPAMIENTO

Equipos en traslado — DERMATOLOGIA

Equipos del hospital actual que se trasladan al Nuevo Hospital Del Salvador. El listado distingue lo ya validado por el SSMO del listado 2021 y lo incorporado con posterioridad, que está por validar.

Registros	Unidades	Validados SSMO 2021	Por validar SSMO 2026
3	3	3	0

Validado por el SSMO — listado oficial 20213 registros · 3 unidades

Equipos ya revisados y aprobados por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

EQUIPO	MARCA · MODELO	RECINTO	CAN T.	EMPRESA / RESPALDO
DERMATOSCOPIO DIGITAL	FOTOFINDER · BODYSTUDIO	A.17.2.6 · DERMATOLOGÍA	1	IMV INGENIERÍA LTDA. · MEMO N°70/21
EQUIPO FOTOTERAPIA	National Biological · HOUVA IV	A.17.3.4 · DERMATOLOGÍA	1	IMV INGENIERÍA LTDA. · MEMO N°70/21
EQUIPO MULTILASER	SUTON · JOULE	A.17.3.1 · DERMATOLOGÍA	1	IMV INGENIERÍA LTDA. · MEMO N°70/21

Cómo leer este informe. El bloque verde reúne los equipos del **listado oficial 2021 ya validado por el SSMO**; el bloque ámbar, las **incorporaciones posteriores que están por validar**. Las filas con fondo crema tienen aprobación marcada como *Pendiente* o *No* en la planilla de origen. El servicio se resolvió por código de recinto y, cuando no fue posible, por el nombre histórico del servicio o del recinto, de modo que ningún equipo quede fuera.