



ORDEN DE INSPECCION

FOLIO: 01-AB3B-000027/3305

EMISION: 16/08/2023

DATOS GENERALES

PROYECTO	: ALTO BULNES III B	ETAPA	: ETAPA III B - ETAPA III B
PROPIEDAD	: AB3B - CASA F35	MANZANA/LOTE	:
FECHA R.M.	: 31/03/2023	FECHA ENTREGA	: 14/07/2023
PROPIETARIO	: ESTEBAN ALMONACID LÓPEZ	E-MAIL	: ealmo.lopez@gmail.com
TELEFONOS	: 950697003		
CONTACTO	:	FONO CONTACTO	:

DATOS SOLICITUD

FECHA SOLICITUD	: 07/08/2023	MEDIO SOLICITUD	: WEB
FECHA VISITA ACORD.	: 18/08/2023	HORA	: 13:30-14:00 hrs.
VISITA EFECTUADA POR	: PATRICIA SEPULVEDA SUPERVISOR	NOMBRE QUIEN RECIBE:	

Simbología: C: Corresponde N/C: No corresponde R: Re-inspección SV: Solucionado en visita

OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA VISITA

16-08-2023 Revisión visita por técnicos, se usa caldera y radiadores.

REQUERIMIENTO: AB3B-000027/1

Recinto: LOGGIA / LAVADERO

Item: TERMOSTATO

Lugar: CALDERA A GAS

Problema: FALLADO(A)

C/N/C/R/SV: C

Inicio est. de trabajo: 16-08-2023

Descripción cliente : La Caldera se ha apagado 3 veces ,en 3 noches distintas, indicando la falla: E.302

Detalle específico: _____

Nivel de conformidad Trabajo Solucionado en Visita:

Muy Conforme ☐ Conforme ☐ Disconforme ☐ Incierto ☐

FECHA DE REPARACION: 16-08-2023

PERSONA QUE RECIBE: Esteban Almonacid

NOMBRE

FIRMA

SUPERVISOR POSTVENTA: Joselyre Perez