

ORDEN DE INSPECCION

EMISION: 31/08/2026

FOLIO: OI-AB3C-000096/4466

DATOS GENERALES

PROYECTO : ALTO BULNES III C ETAPA : ETAPA III C - ETAPA III C
PROPIEDAD : AB3C - CASA. G26 MANZANA/LOTE :
FECHA R.M. : 12/10/2023 FECHA ENTREGA : 26/12/2025
PROPIETARIO : JOSE BENJAMIN SANCHEZ FLORES E-MAIL : montoyanatalia388@gmail.com
TELEFONOS : 975490666 / 961712710
CONTACTO : FONO CONTACTO :

DATOS SOLICITUD

FECHA SOLICITUD : 28/08/2026 MEDIO SOLICITUD : TELEFONO
FECHA VISITA ACORD. : 31/08/2026 HORA : 15:30-15:45 hrs.
VISITA EFECTUADA POR : FRANCISCO AGURTO NOMBRE QUIEN RECIBE:

Simbología: C: Corresponde N/C: No corresponde R:Re-inspección SV: Solucionado en visita

OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA VISITA

31/08/2026- FRANCISCO AGURTO- Inspección a cargo de Viviana H. Post venta Axis Pta. Arenas.

REQUERIMIENTO: AB3C-000096/1

Recinto: BAÑO 1 Lugar: RECEPTACULO
Item: DESAGUE Problema: FILTRACION
Descripción cliente : Se indica filtración de agua desde receptáculo de baño 1.

C/NC/R/SV: _____

Inicio est. de trabajo: _____

Detalle específico: _____

Nivel de conformidad Trabajo Solucionado en Visita:

Muy Conforme ☐ Conforme ☐ Disconforme ☐ Incierto ☐

FECHA DE REPARACION: _____

PERSONA QUE RECIBE: _____
NOMBRE FIRMA

SUPERVISOR POSTVENTA: _____