



Requerimientos

Equipos de trabajo

Obras y unidades

Indicadores

Requerimientos

18 abiertos en tus zonas · 3 esperando conformidad

Buscar

Folio, obra o unidad

Estado

Todos

Zona

Postventa Centro

Filtrar

Folio	Obra y unidad	Categoría	Estado	Días abierto	Equipo
PV-000118	Edificio Mirador · Torre A 704	Sanitarias	En revisión	2	Sin asignar
PV-000117	Edificio Mirador · Torre B 302	Ventanas	Asignado	4	Ventanas del Pacífico
PV-000114	Edificio Mirador · Torre A 1201	Cerámicas	Visita inspectiva	6	Cuadrilla Centro
PV-000109	Edificio Mirador · Torre C 105	Pintura	Programado	9	Cuadrilla Centro
PV-000102	Edificio Mirador · Torre A 704	Ventanas	Esperando conformidad	12	Ventanas del Pacífico
PV-000098	Edificio Mirador · Torre B 801	Puertas	Cerrado	15	Cuadrilla Centro



Indicadores

Requerimientos

Usuarios

Obras y unidades

Equipos de trabajo

Indicadores

Septiembre 2026 · Datos de ejemplo

Exportar



83

Ingresados este mes



18

Abiertos ahora



9

Esperando conformidad



7,2

Días promedio de cierre

Requerimientos por zona

41



Postventa Centro

27




Postventa Sur

15



Postventa Austral

Fallas más frecuentes



Mis requerimientos

TE TOCA A TI

PV-000102 · Ventana del living

El trabajo terminó. Confirma si quedó conforme.

PV-000118

20 sept

Filtración bajo el lavamanos

En revisión

PV-000109

8 sept

Pintura descascarada

Trabajo programado

PV-000091

14 ago

Puerta del dormitorio roza

Cerrado

+ Nuevo requerimiento


Cuéntanos qué pasa

Descripción

Ejemplo: hay una filtración bajo el lavamanos y se moja el mueble.

Mientras más detalle, menos visitas necesitamos.

Fotos



2 de 5 fotos



En el paso siguiente puedes adjuntar tu ubicación. Es opcional.


Atrás

Continuar

Esperando tu conformidad

La ventana del living no cierra

Ventanas · Living · Torre A 704 · Ingresado el 14 de agosto



Recibir conforme

No estoy conforme