
Besiktning vid inflyttning

Lokal: Butikslokal 2 (andra från höger) i ladan.

Bilder:





Anmärkningar:

Spindelnät i hörnen av lokalen och vid fönsterna. Detta städas bort innan inflyttning. Kund önskar egen dörr in från bakvägen och sätter in den själv.

Datum för besiktning: 2019-03-10

Lokalens skick godkännes:

Ort: Stockamolen

Datum: 10/3-19 Remy ling

Viktor Rempling

Ort: Stockamöllan

Datum: 10/3-2019

Rosita Andersson

Rosita Andersson