

## ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO O RECARGA DE EXTINTORES

N° CLIENTE: 1 Fecha de recolección: 2018-12-11 Fecha de entrega: 2018-12-12

NOMBRE DEL CLIENTE: MARIA DEL CARMEN MARTINEZ NAVA

DIRECCION: AVENIDA MORELOS / / 112 / SAN FELIPE DEL PROGRESO / SAN FELIPE DEL PROGRESO / ESTADO DE MEXICO-50640

BITACORA DE SERVICIO  
**OTTOLGIR1812110001**  
NOM-154-SCFI-2005

EXTINTORES							
Cantidad	Capacidad	Agente Extinguidor					Observaciones
		PQS	CO2	Agua	AFFF	Otros	
1	4.5		x				
6	6	x					

☐ Mantenimiento

☒ Recarga

Mangueras contra incendio

Cantidad

Servicio

3 Prueba Hidrostática

Refacciones	
Especificación	Piezas

Ext. Emergentes

Prestados

Recolectados

Faltantes

Aire Autónomo

Cantidad

Servicio

Prueba Hidrostática

Recibí de \_\_\_\_\_ Extintores emergentes de P.Q.S. y CO<sub>2</sub>, en calidad de préstamo por el tiempo que duren mis equipos en su talles de servicio, así mismo me comprometo a entregarlos en el momento de la recepción de mis equipos, el no devolverlos implica el compromiso de pagarles a razón de \$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ Pesos 00/100 M.N) más IVA, cada uno.

*Prueba para dar*  
FRANCISCA JIMENEZ MARTINEZ

RESPONSABLE ÁREA  
NOMBRE Y FIRMA

*Prueba a Cliente*  
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ NAVA

CLIENTE  
NOMBRE Y FIRMA

*Prueba Técnico*  
FERNANDO SANCHEZ FLORES

TÉCNICO APLICADO  
NOMBRE Y FIRMA

FO-EX -IT-001