

Salud, Higiene, Ecología y Seguridad Industrial

ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO O RECARGA DE EXTINTORES

| N° CLIENTE: | | | ha de recol | ección: | 2018-12-05 | Fecha o | de entrega:2018-12- | 05 BITACORA DE SERVICIO | |
|------------------------------------|---|-----|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| _ | CLIENTE: <u>OPERBU</u> LLE MARÍA CURIE / 3 | | | M (SAN JUAN | I BAUTISTA) / TOI | LUCA / ESTADO DE | MEXICO-50070 | OTTOLEMP1812052155 | |
| EXTINTORES | | | | | | | | NOM-154-SCFI-2005 | |
| | | | | | | | | | |
| Cantidad | Capacidad | PQS | CO2 | Agua | AFFF | Otros | Observaciones | | |
| 4 | 6 kg | х | | | | | | X Mantenimiento | |
| 6 | 9 kg | х | | | | | | | |
| 6 | 50 kg | х | | | | | | Recarga | |
| 1 | 75 kg | х | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mangueras | Mangueras contra incendio | | | Refacciones | | | t. Emergentes | Aire Autónomo | |
| | Cantidad | | | cación | Piezas | 17 | Prestados | Cantidad | |
| S | Servicio | | | | | 17 | Recolectados | Servicio | |
| F | Prueba Hidrostática | | | | | | Faltantes | Prueba Hidrostática | |
| | | | | | | por el tiempo que entregarlos en | ue duren mis equipos en su talles el momento de la recepción de mi | s emergentes de P.Q.S. y CO2., en calidad de préstamo de servicio, así mismo me comprometo a is equipos, el no devolverlos implica el compromiso Pesos 00/100 M.N) más IVA, cada uno. | |
| 1 | | | | Sá | | | | | |
| FRANCISCA JIMEN | ANCISCA JIMENEZ MARTINEZ | | | OPERBUS S.A. DE C.V. | | | | ALBERTO PADUA PEÑA | |
| RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA | | | CLIENTE NOMBRE Y FIRMA | | | | TÉCNICO APLICADO NOMBRE Y FIRMA | | |

FO-EX -IT-001