

1.0 UBICACIÓN

PROVINCIA:	NEUQUEN
YACIMIENTO:	BANDURRIA OESTE
OPERADORA:	VISTA SA
CONTRATISTA:	ENERFLEX SOLUTIONS SRL
LOCACION:	PLANTA COMPRESORA N°8
EQUIPO:	K52100

CERTIFICADO #:	26-02-0014
PD/RTO:	4078
FECHA EJECUCIÓN:	04-02-26
ORDEN DE TRABAJO	10116323

1.1 VALVULA DE SEGURIDAD

PRECINTO:	9438239
SERVICIO:	GAS COMBUSTIBLE
TAG:	PSV-2752
MARCA:	MERCER VALVE
# SERIE:	15426623
MODELO:	T800
TIPO:	BRIDADA
PV:	GAS

Ø ENT./#:	1 1/2" #30	in.
Ø SAL/#:	2" #150	
ROSCA:	N/A	in.

P. OPERACIÓN:	22	Kg/cm2
T° OPERACIÓN:	27	°C

1.2 FOTO VÁLVULA DESARMADA



1.3 MANTENIMIENTO

ALCANCE		REPUESTOS	
DESMONTAJE	☒	KIT O`RING	☒
DESARME	☒	JUNTAS INTERNO	☐
LIMPIEZA	☒	ASIENTO	☐
VERIFICAR INTERNOS	☒	OBTURADOR	☐
RECTIF. ASIENTO	☒	U`PACKING	☐
RECTIF. OBTURADOR	☐	RESORTE	☐
VERIFICAR O`RINGS	☒	BONETE	☐
PRUEBA SET	☐	TUERCAS	☐
CALIBRACION	☐	ESPARRAGOS	☐
PINTADO	☐	JUNTAS PROCESO	☐
PRECINTO/PLACA DATOS	☒	OTROS	☐

1.4 FOTO VÁLVULA ARMADA PARA ENSAYOS



1.5 ENSAYOS

	VALOR	UNIDAD	EJECUTO:
SP INICIAL:	12,3	KG/CM2	ROJAS FACUNDO
SP APERTURA:	12,4	KG/CM2	
PRESION DE CIERRE:	12,1	KG/CM2	
PATRON UTILIZADO:	KELLER LEO 1 N°122330		
VENCIMIENTO	23/11/2026		

1.6 FOTO VÁLVULA ARMADA CON CHAPA Y PRECINTO



1.7 OBSERVACIONES

1.8 APROBACION

POR SYSTEM SOLUTIONS

POR CLIENTE

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO ESTAN REFERIDOS AL MOMENTO Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARON LOS ENSAYOS. SYSTEM SOLUTIONS SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE ESTE CERTIFICADO.

SI POR CUESTIONES OPERATIVAS SE ACTIVA UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, SERA NECESARIO SU RECALIBRACION Y AJUSTE INDEPENDIENTEMENTE A LA FECHA DE SU ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION.-