Declaración de Accidentabilidad al Servicio Nacional de Geología y Minería

Sistema de Información Minera en Línea | SERNAGEOMIN

Período Julio/2026

RESUMEN	
Nombre Empresa	GARAGE MINERAL SPA
Nombre Faena	PLANTA DIEGO DE ALMAGRO
Instalaciones Declaradas	PLANTA CHANCADO, PLANTA MOLIENDA, EMBALSE DE RELAVES DIEGO DE ALMAGRO
Número de Accidentados Totales	0
Número Arrastres Totales	0
Fecha Envío Declaración	05/ago/2026
Rut Experto	
Nombre Experto	
Cargo Experto	
Rol SNGM Experto	

Datos Empresa	
Razón Social	GARAGE MINERAL SPA
ID	425588
Rut	77909016-7
Nombre Fantasía	Empresa
Categoría	CATEGORIA D
Dirección	Manuel Rodriguez N.º 15 , depto 3 , Puente Alto
Region	ATACAMA
Provincia	CHAÑARAL
Comuna	DIEGO DE ALMAGRO
Email	chenriquez@garageinc.cl
Teléfono	992996864
Fax	
Rut Representante Legal	10730678-1
Nombre Representante Legal	Carlos Henriquez Fuentes

Datos Faena	
Nombre	PLANTA DIEGO DE ALMAGRO
ID	20032049-2
Nombre Fantasía	Faena
Categoría	CATEGORIA D
Dirección	
Region	ATACAMA
Provincia	CHAÑARAL
Comuna	DIEGO DE ALMAGRO
Email	
Teléfono	
Fax	

Detalle de las Instalaciones declaradas.

Instalación 'PLANTA CHANCADO'	
ID Instalación	320200383-3
Tipo Instalación	PLANTA CHANCADO
Estado Instalación	ACTIVA
Region Instalación	ATACAMA
Provincia Instalación	CHAÑARAL
Comuna Instalación	DIEGO DE ALMAGRO
Datum	PSAD-56
Huso	19
Coordenada Norte	7080296
Coordenada Este	393808
Cota	749
Regimen Turnos Instalación	0x0
Nombre Administrador	
Teléfono Administrador	
Fax Administrador	

Email Administrador	
N° Trabajadores	6
N° Trabajadoras	0
N° HH Hombres	1008
N° HH Mujeres	0
N° Accidentados Mandante	0
N° Arrastres Mandante	0

Instalación 'PLANTA MOLIENDA'	
ID Instalación	320200385-K
Tipo Instalación	PLANTA MOLIENDA
Estado Instalación	ACTIVA
Region Instalación	ATACAMA
Provincia Instalación	CHAÑARAL
Comuna Instalación	DIEGO DE ALMAGRO
Datum	PSAD-56
Huso	19
Coordenada Norte	7080306
Coordenada Este	393765
Cota	750
Regimen Turnos Instalación	0x0
Nombre Administrador	
Teléfono Administrador	
Fax Administrador	
Email Administrador	
N° Trabajadores	0
N° Trabajadoras	0
N° HH Hombres	0
N° HH Mujeres	0
N° Accidentados Mandante	0
N° Arrastres Mandante	0

Instalación 'EMBALSE DE RELAVES DIEGO DE ALMAGRO'	
ID Instalación	2000040205-3
Tipo Instalación	DEPÓSITO - TRANQUE DE RELAVES
Estado Instalación	ACTIVA
Region Instalación	ATACAMA
Provincia Instalación	CHAÑARAL
Comuna Instalación	DIEGO DE ALMAGRO
Datum	PSAD-56
Huso	19
Coordenada Norte	7080243
Coordenada Este	393636
Cota	700
Regimen Turnos Instalación	10x5
Nombre Administrador	CARLOS HENRIQUEZ FUENTES
Teléfono Administrador	
Fax Administrador	
Email Administrador	
N° Trabajadores	0
N° Trabajadoras	0
N° HH Hombres	0
N° HH Mujeres	0
N° Accidentados Mandante	0
N° Arrastres Mandante	0

Saluda Atte. a Ud.

Sistema de Información Minera en Línea
Departamento de Seguridad Minera
Servicio Nacional de Geología y Minería | Gobierno de Chile
Avda. Santa María 0104, Providencia, Santiago de Chile - www.sernageomin.cl