



MARFIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Requisición de Mantenimiento

Tipo Queja : Garantía **Estatus :** TERMINADO
Cliente : VICTOR MANUEL GONZALEZ RIOS
Colonia : SIETE COLINAS **Calle :** SAN ALESSANDRO #6838
Sector : PALATINO 2 **Manzana :** 302 **L:** 15
Tel. Casa : 8116895717 **Tel. Oficina :** 8121405000 **Tel. Contacto :**
Garantías :
Fecha Garantía : 22/02/2022 **Instalaciones eléctricas y sanitarios:** 22/02/2023
Impermeabilización : 22/02/2025 **Estructura:** 22/02/2027

DETALLE

Descripción : DET DE YESO , DET DE PUERTA 3ER PISO , FISURA EN FACHADA, Y EN 1/2 BAÑO AL ABRIR LLAVE SALE SUCIA

Fecha Prog. Visita : 23/02/2023 10:00 **Fecha Reprog. :** 23/02/2023 **Fecha Alta :** 21/02/2023

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 01. Humedad en muros. | <input type="checkbox"/> 06. Fallas eléctricas. | <input checked="" type="checkbox"/> 11. Detalle de acabados. |
| <input checked="" type="checkbox"/> 02. Fisuras en muros. | <input checked="" type="checkbox"/> 07. Drenajes tapados. | <input type="checkbox"/> 12. Falta de conexión de servicios. |
| <input type="checkbox"/> 03. Humedad en losa | <input checked="" type="checkbox"/> 08. Detalles de puertas. | |
| <input type="checkbox"/> 04. Detalles de piso. | <input type="checkbox"/> 09. Detalles en pintura. | |
| <input type="checkbox"/> 05. Fugas de plomería. | <input type="checkbox"/> 10. Detalles en ventanas. | |

REPORTE DE VISITA

Fecha de Visita : 23/02/2023 **Costo con cargo a :** **Procede:** Sí
Fecha de Inicio : 28/02/2023 **Fecha de terminación :** 07/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS

Detalle: FISURAS EXTERIORES DE TEMPERATURA
MANCHAS EN MURO INTERIOR
SALE AGUA SUCIA POR LLAVE DE LAVANDERIA

Trabajos Realizar: APLICACION DE THOROLASTIK EN MUROS EXTERIORES
APLICACION DE PINTURA EN MURO INTERIOR
NO PROCEDE TEMA DE AGUA SUCIA EN LLAVES

**Estado fisico de
acabados, interiores y**

Firma de conformidad

Supervisor